

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司 公用工程部

设备工作周报

(2019年6月10日-6月16日)

一、装置/单元运行情况

- 1、二循:循环水泵 P-210A/B, P-202 运行, CWT-201AB 风机运行; 吸水池液位 92.3%, 各设备运行正常。
- 2、厂前区制冷站: WCH-001C/D 投运正常, WCH-001A/B 备用。冷冻水泵 P-001B/C 运行正常.P-001A/D 备用。冷水出水温度 7.8℃,冷水回水温度 10.9℃。冷冻水流量: 970m3/h。

6月15日14:00,因公司1.0MPa蒸汽管线检修停汽,厂前区制冷站停运。

3、空分空压:

空压机 K-001ABCDE 运行正常:

A 机组电机轴承温度最高 54.3°C,振值最高 16.0 μm, 出口压力 0.850MPa, 流量 12690Nm3/h; B 机组电机轴承温度最高 65.8°C,振值最高 10.5 μm, 出口压力 0.857MPa, 流量 13045Nm3/h; C 机组电机轴承温度最高 58.3°C,振值最高 13.8 μm, 出口压力 0.850MPa, 流量 12954Nm3/h; D 机组电机轴承温度最高 59.1°C,振值最高 15.9 μm, 出口压力 0.846MPa, 流量 10661Nm3/h; E 机组电机轴承温度最高 58.8°C,振值最高 17.9 μm, 出口压力 0.844MPa, 流量 11663Nm3/h。

仪表风干燥器 DR-001C 运行正常, DR-001AB 备用。干燥气量 13600 Nm3/h (仪表风+工厂风)。

膨胀机 ET001-B 运行,轴瓦温度最高 53.9℃,振值最高 6.6 μ m,转速 12679rpm,膨胀机进口温度-145.8℃,出口温度-180.9℃。ET001-A 正常备用。

空分系统运行正常: 低压液氮罐 SV-001 液位 78.5%, 中压液氮罐 SV-002A/B 液位 66.5%/81.1%。

氮气管网 0.68MPa, 6月 16日 10:30, 配合 LPG 卸船, 2.5MPa 氮气管网开始外供。 仪表风增压机、氮气增压机正常备用。

- 4、热水站: 泵 P101B 运行; 热水缓冲罐液位保持在 75~80%m; 因蒸汽温度、压力波动, 供水温度在 80~100℃波动。4 台热水泵机封冷却水开始投用正式循环水。
- 5、给水及消防加压泵站:生产及生活水运行正常,稳压泵自动运行稳定管网压力,期间间 断运行消防电动消防泵给罐区和炼油三部供水。本周三按规定试运消防柴油泵。

给水及消防加压泵站,生活水自动泄压阀,6月11日完成调试,并正式投用。

- 6、装置区制冷站:冷冻水泵持续运行,对冷冻水管线进行循环冲洗中。另外溴化锂机组循环水临时外排管已拆除,并复位正式循环水流程,同时机组已投循环水参与循环水预膜。
- 7、一循:启动3台大泵,1台小泵,循环水系统预膜完成,6月10日进行了预膜挂片验收,

合格。

湖水利用单元设备停运。新增加碱液管线及仪表风管线已施工完成。

- 8、污水处理及回用设施:含盐及含油生化系列运行中,废气收集处理单元玻璃钢管线施工未完。
- 9、雨水监控池:对液位进行监控,并间断进行雨水外排。

全厂道路及雨排沟8台壁板阀,安装未完。

二、主要设备消缺工作

1、空分空压:

1)设备包机牌到货,空分空压、二循、厂前区制冷站现场已安装完成。下周开始安装水处理区域设备包机牌。



2)6月11日,K002、K003AB润滑油排补后加样,6月12日,分析结果不合格,6月13日,安排清理K002、K003AB润滑油泵进口滤网,3个滤网都较脏。15日对增压机曲轴箱、油过滤器、油冷器进行排油,使用滤网过滤,润滑油有杂质,全部更换新润滑油。







3) F 扳手架领用 5 个, 已安装至空分空压、二循、厂前区制冷站现场。



4)6月8日,化验含油污水泵P0101B运行时,发现联轴器螺栓断,经检查靠背轮对中差 0.20mm,厂家调整、更换联轴器膜片和螺栓,试泵,泵振动最大5.0mm/s,要求江苏飞跃提供1台套轴承以作更换,目前观察运行。

原因分析:该联轴器是5月2日更换,运行一个月。检查靠背轮间隙偏大,膜片有变形,螺栓受交变载荷,疲劳断裂。

采取措施: 调整靠背轮间隙,消除膜片变形。



- 5)膨胀机滤芯制作完成,因付款原因尚未发货,已联系采购部施晓俊催促。
- 6) 6 台自洁式过滤器下方无钢格栅,后需更换滤芯或检修时存在严重安全隐患。联系设计 答复不作变更,目前通过生产月度检修计划报材料完善。6 月 13 日,F001F 下格栅已安装完成。




7) 6月14日, SV002B爆破片复位投运,调整罐内压力2.5MPa,目前正常,继续观察运行。

2、厂前区制冷站:

1) 6月10日,联系电气、仪表对溴化锂 A/B/C/D 机组 PLC 机柜、电机接线进行检查。A/B/D 机组机柜接线检查未发现松动,C 机组冷剂泵电机接线检查,有一处稍有松动,其他检查正

常,检查过程中,停运的 A 机组误碰继电器造成报警,现场已消除。B 机组热水阀控制板从装置区制冷站拆用,厂家在调试装置区制冷站时补发控制板。






2) 溴化锂 C 机组在 12 日 14:35、16:15 发生两次发生器浓度高报警,检查各温度点的温度 没有发现超指标,联系仪表检查发生器的进出口温度,与显示温度一致。目前已将现象与参 数提供给厂家,要求协助分析原因。

原因分析: 热水阀全关,内漏造成发生器浓度高。

采取措施:降低热水温度,保持在80-90℃,增加机组负荷,保持热水阀有一定开度。





3、Ⅱ循:

- 1) 13 日,循环水场监测换热器厂家调试人员达到现场,二循监测换热器安装探头、管线, 班组配合吹扫蒸汽管线、加装脱盐水,控制柜送电,投用控制柜,各参数有显示。6 月 14 日,二循监测换热器安装通讯模块,组态,调试监测换热器与排污阀的联动控制。
- 一循监测换热器管线已修改,探头安装完成。15 日,再次调试监测换热器与排污阀的控制程序正常,调试 PLC 系统与 DCS 系统的通讯。

电导探头安装备件不合适,现场无法固定,厂家重新发货。



4、热水站:

无检修

5、 I 循:

无检修

6、装置区制冷站:

1) 装置区制冷站泵 5603-P001A 电机异响较大,及时联系电气专业检修处理。电机更换轴承后。电机单试合格后,泵运行正常。



2) 冷冻水泵 P002A 轴承箱前油封漏油,联系设备检修部进行拆检处理,对原压盖回油孔进行扩孔处理。水泵回装后试泵,前轴承处水平振动过大(约 10mm/s),及时停泵,检修部将下周一进行分析处理。



3)6月15日,冷冻水泵 P002B 轴承箱油封漏油,电机轴伸端轴承杂音。联系电气部、设备检修部进行拆检处理。对泵轴承箱油封回油孔进行扩孔处理。电机轴承更换后,单机试运合格,泵回装对中找正,下周一单试。

7、给水及消防加压泵站:

1) 巡检发现消防柴油泵 P102D 冷却液滴漏,及时联系设备检修部进行消漏处理。





2) P401C 轴承箱前后油封压盖处漏油,安排设备检修部拆检处理,发现油封有轻微磨损, 并在油封处重新打回油孔。泵回装后还是有轻微渗油。下步计划报油封备件,进行更换处理。






8、污水处理场:

1) 污水处理泵 P1004A 运行时泵内有异响,且泵体振动较大,现场判断泵内可能进入垃圾杂

物所致。安排检修部拆检泵体,发现叶轮流道内堵塞杂物。清理后泵运行正常。





2) 安排污水处理含油含盐调节罐底刮泥机,每月15日定期运行,在启动含盐调节罐T1003 内刮泥机时,电机跳停,后第二次启动后,电机缓慢转动几秒后也跳停。及时联系电气专业, 电气专业准备进行电机单试,再做问题分析。

9、雨水监控及事故池:

1) 雨水监控池泵 P08A/B/C 轴承箱上配套呼吸帽材质为橡胶,发现橡胶被暴晒后发生老化碎裂,造成轴承箱进雨水。联系泵厂家要求更换钢制防雨呼吸帽,6月12日到货并更换完成。



2)全厂一级消防地管4台阀门执行机构问题,厂家到现场,安排施工单位配合阀门厂家,尽快维修损坏阀门。

三、重要设备故障处理及原因分析

无

四、机泵检修情况

1、6月13日,WP001B振动大(5.7mm/s),解体检修,拆检后发现轴承保持架破碎,更换轴承(3307ATN/2209E各一盘),复查泵各安装间隙,符合要求,叶轮流道与蜗壳一致,找正时调整进出口管线。试泵,泵水平振动5.2mm/s。

6月14日,维修部调整 WP001B 进出口管线应力,管线法兰全部松开,检查出口管线造成联轴器 0.05mm 变形,进口管线法兰与泵法兰错开较大,将管线切断,管口错口约 2mm,重新焊接,找正。试运泵振动 2.7mm/s, 15日检查振动,2.5mm/s,泵振动问题已处理合格。



2、对给水及消防加压泵站 P401C 轴承箱漏油进行处理,经设备检修部拆检维修后,油封仍有渗油现象。

原因分析:油封有磨损

采取措施: 及时申报磨损油封备件,到货后更换。

3、对装置区制冷站冷冻水泵 P002A/B 进行轴承箱漏油处理,设备检修部对油封回油孔进行扩孔处理。在拆检泵体时,泵大盖垫为石墨材质,有局部损坏。更换新垫片,泵体都已回装完成,P002A 试运,仍存在轻微渗漏,P002B下周一试运。

装置/单元	机泵总数				更换零部件数量				
	离心泵		往复泵		加承	∔ π ±∔	rtt L.	其它	故障率
	运行	备用	运行	备用	轴承	机封	膜片	共匕	
空分空压	7	8			1台套				
厂前区制冷站	15	15	0	0					
II循	4	2	1	2					
热水站	1	5							
I 循(含湖水利用)	11	10	10	8					
装置区制冷站	16	16	0	0				泵盖垫2只	
给水及消防加压泵站	7	15							
污水处理场	42	39	16	20					
雨水监控及事故池	3	17	0	0					
厂外排洪	0	3	0	0					
污水提升泵站	4	4	0	0					
汇总	321				1			2	0. 93%

五、遗留及需要协调的问题

- 1、督促仪表将循环水场损坏探头返回海鸥修复。
- 2、膨胀机增压侧滤芯,无锡飞潮已加工完成,联系采购催促交货。
- 3、中压液氮泵排气管线改造阀门、管件未到货。
- 4、雨水监控池及事故池 1#壁板阀失电问题,厂家尚未明确现场处理日期。
- 5、装置区制冷站区域生活污水提升泵 5151-P0405A 试车时振动过大,联系江苏飞跃加工新叶轮,到货后进行更换。