



Hengyi Industries Sdn Bhd
恒逸实业（文莱）有限公司

Equipment Maintenance Department February
Performance Assessment Notification

设备检修部 2 月份绩效考核通报

- 一、炼油二部气体分馏装置异丁烷增加不合格线技措项目，检修一班按照部门领导要求，及时组织人员，克服管线壁厚加厚、打磨、焊接工作量大、施工难度大等困难，经过一天一夜的连续作业，保证管线顺利打通，及时投用，同时焊接一次合格率达到 100%。根据《细则》5.9.15 条款，奖励检修一班 0.2 分。
- 二、2020 年 2 月 1 日，焦化 DY-302 文丘里管消漏，孙海新、李继振、吴立学受部门委派帮助二班抢修，克服现场高空、高温、带压热水喷射等恶劣工作条件，圆满完成了任务。奖励孙海新 100 元、李继振 50 元、吴立学 50 元。
- 三、2 月份，阀门密封班按照部门整体安排，完成了 1070-P101 机械密封修复工作，依据《细则》3.4 条款，奖励阀门密封班 0.1 分。
- 四、各班组按照部门统一组织、安排，积极参予灵活焦化检修，经过全员共同努力，按时完成了焦化装置检修任务。依据班组检修工作量、工作态度，额外承担项

目数量，分别奖励检修一班 0.8 分，检修二班 1.5 分，检修三班 1.4 分，检修四班 0.9 分，钳工一班 0.7 分，钳工二班 1.4 分，钳工三班 0.9 分，钳工四班 0.9 分，起重班 1.1 分，综合班 0.7 分，阀门密封班 0.8 分。检修前期，检修一班没有按照规定进度完成人孔拆卸，班组组织不力，在面对困难时，班组员工不积极主动想办法，消极怠工，依据《细则》5.6.1 条款，扣检修一班 0.5 分；焦化装置开工气密试验，钳工三班负责的 R101 人孔泄漏两处，检修一班负责的 R102 人孔泄漏一处，依据《细则》5.6.13 条款，扣钳工三班 0.2 分，扣检修一班 0.1 分。

五、钳工二班 2020 年 2 月份只开展了一次班组安全活动，没有达到公司一个月两次的要求。根据《细则》5.9.15 条款，扣钳工二班 0.1 分。

六、检修二班一月份下半月没有检查和填写机修厂房内消火栓检查表。根据《细则》5.7.1 条款，扣检修二班 0.1 分。

七、2 月份 17 号至 20 号，钳工二班没有按照值日表打扫二楼西部走廊，根据《细则》4.17 条款，扣钳工二班 0.2 分。

八、2 月 13 日钳工一班在炼油二部加氢裂化更换 1040-K102A 气阀中使用装置新鲜水对气阀试漏，不符合操作规范要求。根据《细则》5.1.5 条款，扣钳工一班 1 分，副班长张联合主管现场检修，未及时指正错误做法，扣 100 元；班长王帮荣培训不到位扣 50 元；刘亚勇监督指导不到位，扣 100 元。

九、钳工一班在 1040-P-102A 更换机械密封过程中，将轴承箱油封装反，造成润滑油泄漏。根据《细则》5.6.13 条款，扣钳工一班 2 分，副班长郭海龙主管现场

检修，未及时指正错误做法，扣 100 元。

2019 年 12 月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
1.1	1.8	-0.4	0.1	-3.2	-0.2	-3.2	-0.2	-2.5	-2.0	0.2	
101.1	101.8	99.6	100.1	96.8	99.8	96.8	99.8	97.5	98	100.2	3550
2020 年 1 月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
-20	0	1	0.2	0	1.4	1.3	0.8	2.9	0.2	-0.1	
80.0	100	101.0	100.2	100	101.4	101.3	100.8	102.9	100.2	99.9	-9400
2020 年 2 月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
-2.3	1.1	0.7	0.9	0.4	1.4	1.4	0.9	1.1	0.7	0.9	-150

李锦东

设备检修部

2020 年 2 月