

 Comprehensive Rectification List for Site Inspection 现场综合检查问题整改单				
记录编号 Record No.		HYBN-T7-01-0038-004-2020		
Inspection time: 11.06.2020		Inspector: Wei Cheng Yao, Zhang Chun Li, Li Wei		
No	Location	Issue	Department	Rectification period
1	CCR	 CCR 中控楼北边停车场自行车摆放混乱，影响厂容厂貌。	中控楼各运行部	19.June.2020
2		 中控楼一层大厅储物柜物品未按要求摆放	炼油二部、三部	19.June.2020

3	厂区	 纬五路（SPG14）上，柴油加氢与加氢裂化装置间南侧管廊下方伴热组立存在“跑冒滴漏”现象，影响影响厂容厂貌。	相关运行部	19.June.2020
4		 纬五路（SPG14）与经十路（SPG29）间管廊下方伴热组立存在“跑冒滴漏”现象，影响厂容厂貌。	相关运行部	19.June.2020

Comprehensive Rectification List for Site Inspection

HYBN-T7-01-0038-004-2020

5		炼油四部（焦化）	19.June.2020
6		热电部	19.June.2020
7		相关运行部	19.June.2020

4#外操间外自行车停放不符合要求

8#外操间外自行车停放不符合要求

纬五路（SPG14）与经七路（SPG19）交叉处，管廊检维修结束后需及时拆除脚手架