

5601-P101C 换热水泵检修讨论总结

就本次公用工程部换热水泵 5601-101C 换热水泵盘车卡涩检修讨论总结。

此次讨论中简单介绍了换热水泵的故障原因，泵结构，具体详细介绍了换热水泵的拆卸过程，在此次检修后，因防尘环和轴承压盖之间隙较大，造成试车时防尘环处漏油，就这本可避免问题出现进行了讨论。讨论最终结果是由于检修时，因检修原因是盘车卡涩，只重点检查轴承部位，未对防尘环进行详细检查和更换，导致检修时对此处数据漏测，造成漏油。对于以后的检修数据一定要完善，给试运时出现的问题提供数据支持，快速判断出问题原因。