



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Meeting Minutes
会议纪要

| | | |
|------------|------------------------|-------------|
| Record No. | HYBN-T6-11-0067-2018-1 | Page 1 of 2 |
|------------|------------------------|-------------|

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Meeting Title 会议名称 | 炼油二部设备月度例会 | Chairperson 主持人 | Zhao Ting Yun 赵挺云 |
| Date/时间 | 14:00, 8 th Mar | Venue 地点 | 炼油二部会议室 |

Signer/签发人:

Signing Date/签发日期: 2021 年 3 月 8 日

Attendees/参会人员:

孙建怀 赵挺云 李文涛 高俊杰 赵蔚

Content/纪要内容:

2021 年 2 月 8 日下午 14:00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 2 月设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:

一、本月总体设备运行情况:

- 1) 本月设备完好率为 100%, 关键机组故障率为 0%, 动静设备总体运行正常平稳。
- 2) 本月更换机械密封 0 套, 更换轴承 0 套, 空冷同步带 1 根。1040-P219A 出口单向阀内漏对单向阀进行了更换。
- 3) 本月炼油二部大机组总体运行正常。1030-K101A 按计划 2 月 24 日中修。25 日试运中 50%负荷时一级出口超压, 停机检修更换二级排气阀一只。二次试运 100%负荷一级出口压力逐渐超过报警上限, 二级两侧气阀有温差, 26 日检修调整二级卸荷器压杆间隙。3 月 1 日试运正常。其余机组全月运行正常。
- 4) 炼油二部四套装置 2 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。
- 5) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。
- 6) 本月对炼油二部 26 台使用泵群检测系统的机泵监测发现 1040-P217B 泵端轴承早期损伤, 以外圈、滚动体磨损为主, 持续劣化, 巡检时加强关注。

二、下月工作计划安排:

- 1) 二期加氢项目设备工作继续推进。
- 2) 安全阀定期校验

3) 2022 年底或 2023 年初四套装置大修项目梳理

4) 后备设备技术人员培养

三、部领导要求

1) 日周月检中现场规格化方面考核占比较大，领导要求要做好装置现场规格化的管理，现场规格化要落实到个人。

2) 对装置内润滑油库房的管理要有标准，要对润滑油库房及设备库房增添标识，两个润滑油库房的标识要统一。

3) 装置现场高温高压部位法兰的防雨罩还存在不足，某些部位的法兰包裹度不足百分之五十，高温法兰被雨水淋到会出现泄漏的风险，要求检查现场高温高压部位法兰的防雨罩情况，包裹度不足百分之五十的要安装整改。

4) 装置现场部分伴热线目前还存在没保温的情况，要求对现场伴热线进行检查并及时加装保温。

5) 设备的月度考核要向公司机动部门考核调整方向靠拢，尽量避免过度加分，做到负激励，考核允许有偏差，但是不要相差太大。

6) 二部二期项目原则上不用复合空冷，在总平面允许的情况下选用干式空冷加水冷，复合空冷不仅对操作人员带来很大的工作量，还给公司生产经营带来很大的影响。

7) 部门的设备专业化工作要坚定不移的走下去，及时做好“轮岗”确保各个设备管理人员都能“拿下”四套装置。

8) 做好 2023 年检修策略和统筹工作，制定好检修策略，既不漏修也不要过修。

9) 一期的管理人员要对自己提高要求，多了解和掌握二期的内容，为二期的人员多承担一些责任。

10) 合理化建议跟专业考核要区分开，部门要对合理化建议进行统一的评审。

11) 设备后备人员的培养要重视，要利用大休的时间让后备人员来公司跟管理人员一起工作，管理人员对后备人员直接分配任务对其进行强化培训。