
 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	Zhao Ting Yun 赵挺云
Date/时间	15:00, 6 th Aug	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">  </div>			
Signing Date/签发日期: 2021 年 8 月 6 日			
Attendees/参会人员: 赵挺云 阿地里·布力布力 高俊杰 孔庆站 赵蔚			
Content/纪要内容: 2021 年 8 月 6 日下午 15:00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 7 月设备专业月度例会, 会议主要对月报进行了审核与点评, 对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下: 一、本月总体设备运行情况: 1) 本月设备完好率为 99.95%, 关键机组故障率为 0%, 动静设备总体运行正常平稳。 2) 本月更换机械密封 2 套, 更换轴承 2 只, 空冷联组带 0 根。 3) 本月炼油二部大机组总体运行正常, 没有计划或故障检修。 4) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题共 32 项, 已全部整改, 加裂气分日周月检问题共 42 项, 其中 1 项管线晃动观察运行, 剩 1 项择机整改。其它项目已整改闭环 5) 炼油二部四套装置 7 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。 6) 本月对炼油二部 26 台使用泵群检测系统的机泵监测发现 1040-P217B 泵端轴承早期损伤, 以外圈、滚动体磨损为主, 持续劣化, 巡检时加强关注。 7) 炼油二部共 29 台复合空冷, 7 月总体运行正常, 本月对气分装置 1041-A301E 干区进行检查, 除锈, 刷漆。 8) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。 9) 本月对加裂 1040-P103A 进行检修, 泵扬程和流量不足的原因为: 叶轮口环、导流环及中间衬套磨损, 配合间隙变大, 末级叶轮穿孔, 介质内回流增大。			

二、下月工作计划安排：

- 1) 2023 年大修计划继续完善。
- 2) 无级调量系统到货跟踪，施工准备。
- 3) 现场规格化面貌提升。
- 4) 二期加氢项目设备工作推进。。
- 5) 后备设备技术人员培养

三、部领导要求

- 1) 将部门备品备件库存问题及时梳理，有问题及时和机动部对接，要加强事故件的管理，梳理备件，如有不足及时上报。
- 2) 严格执行机动部有关工单下达和技术完成的相关要求，在执行时遇到问题及时向机动部反馈，及时解决问题。
- 3) 设备预防性工作要做好，不能在设备出问题以后再进行分析，要加大事前、事中管理深度，将工程师的技术经验发挥作用，提高技术工作的前瞻性。
- 4) 现场施工作业较多，要做到“工完料尽场地清”提升现场规格化面貌。
- 5) 2023 年大修计划备件完善及编码工作要在 8 月底前完成。
- 6) 设备专业化工作要坚持进行，把工作做细做实。
- 7) 对于机动部下发的工作要求要积极执行，不能打折扣。
- 8) 进一步加强润滑油库房日常管理，禁止在库房堆放除润滑油以外的任何物品，一经发现顶格考核。
- 9) 2023 年大修计划中的一些不必要的检修项目和工艺对接确认后删除，以消缺和必要的检修项目为主。
- 10) 部门要对新员工的设备专业培训情况进行抽查，验证培训效果，特别是关键机组、重要设备的操作要领。