



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Meeting Minutes
会议纪要

Record No.

HYBN-T6-11-0067-2018-1

Page 1 of 2

Meeting Title
会议名称

炼油二部设备月度例会

Chairperson
主持人

Zhao Ting Yun
赵挺云

Date/时间

10:30, 6th January

Venue 地点

炼油二部会议室

Signer/签发人:

Signing Date/签发日期: 2022 年 1 月 6 日

Attendees/参会人员:

孙建怀 赵挺云 李文涛 阿地里·布力布力 孔庆站

Content/纪要内容:

2022 年 1 月 6 日上午 10:30, 炼油二部组织各设备管理人员召开上一年度 12 月设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:

一、本月总体设备运行情况:

- 1) 本月炼油二部各机组总体运行正常, 1040-K102C 二级活塞杆到货后复位开机, 一级缸有杂音, 系活塞环磨损导致, 二三级填料也存在异常, 已就上述问题与易损件国产化厂家对接; 1040-K102A 中修与无级调量施工完成后于 12 月 29 日开机, 总体运行正常。机身振动较之前大 1.3mm/s 左右。通过调整各级负荷, 目前机身振动有所下降, 继续观察并摸索合理级配。在目前负荷下, 无级调量每小时节约 1700 千瓦时。
- 2) 本月各装置的机泵运行总体良好, 机泵检修 2 台次 (机封泄漏), 为气分装置 I 系列机泵, 系介质中粉尘多, 弹簧卡涩密封面磨损导致泄漏; 空冷风机预防性检修 4 台次。
- 3) 炼油二部四套装置 12 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。
- 4) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。
- 5) 1040-A201C 于 12 月 27 日发生泄漏, 泄漏部位东侧管箱西端, 本次泄漏共堵管两根, 分别为: 北数第二排第 17 根、第三排第 20 管束根部泄漏, 原因主要是挡水板未拆除前, 该处存在明显喷淋盲区, 结盐结垢造成的腐蚀。
- 6) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 64 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 33 项, 已全部整改闭环。

二、下月工作计划安排:

- 1) 1040-A207 消缺改造。
- 2) 设备大检查问题整改及举一反三。
- 3) 1040-P212A 轴向力偏大，轴承箱温度偏高，攻关解决。
- 4) 气分装置 C201 底混合碳四改至产品液化气跨线。
- 5) 加裂新氢机易损件国产化改进跟踪。
- 6) 加裂新氢机活塞杆到货情况及活塞杆国产化进度跟踪。

三、部领导要求

1) 对空冷水箱进行在线置换操作，对部分空冷水箱彻底清理后要对挡水板及横梁进行刷漆防腐工作，管束检查清洗计划严格按照公司要求进行。

2) 设备大检查暴露出的问题要按时间节点进行及时整改，并做好举一反三，安排专人分析设备工作中的薄弱环节，对设备工作进行改进提升，下个月技术例会时进行分享。

3) 设备特护时要有缺陷或隐患记录，以便问题得到及时整改与跟踪。

4) 1040-K102A 要平稳运行，不要随意调节负荷，新氢机尽量避免频繁切换。

5) 加裂新氢机活塞杆到货情况及活塞杆国产化进度要做好实施跟踪，积极推进。

6) 加裂新氢机易损件国产化改进与厂家对接好，新备件待我们确认好图纸后再制作。

7) 按要求做好疏水器问题的梳理和技术交流。

8) 提高设备检修的质量，提高设备运行稳定性，减少重要机组切换频次。

9) 将各班的月度考核汇总及全年累计情况分享至微信群，对差距较大的班组进行沟通谈话。

10) 设备专业的测温测振等记录要及时进行检查，防止出现数据作假现象，发现数据作假问题要从严考核。

11) 加大日周月检力度，要体现专业性，禁止走过场式的检查。

12) 加大备品备件管理力度，重新梳理备品备件，防止出现没有备件的情况，缺少的备件要抓紧时间上报。