
	<b>Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司</b>		
	<b>Meeting Minutes</b> <b>会议纪要</b>		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
<b>Meeting Title</b> 会议名称	炼油二部设备月度例会	<b>Chairperson</b> 主持人	Zhao Ting Yun 赵挺云
<b>Date/时间</b>	10:30, 4 <sup>th</sup> February	<b>Venue 地点</b>	炼油二部会议室
<b>Signer/签发人:</b> <div style="text-align: center;">  </div>			
<div style="text-align: right;"> <b>Signing Date/签发日期:</b> 2022 年 2 月 4 日         </div>			
<b>Attendees/参会人员:</b> 孙建怀    赵挺云    阿地里·布力布力    孔庆站			
<b>Content/纪要内容:</b> <p>2022 年 2 月 4 日上午 10:30, 炼油二部组织各设备管理人员召开 1 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:</p> <p>一、本月总体设备运行情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 本月炼油二部各机组总体运行正常, 炼油二部各机组保持正常运行, 加裂新氢机 1040-K102A 无级调量系统本月无大幅度操作, 目前运行正常。</li> <li>2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修 2 台次, 空冷风机检修 1 台次。</li> <li>3) 炼油二部四套装置 1 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。</li> <li>4) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。</li> <li>5) 气体分馏装置集合管复合空冷湿区管束定期检查, 发现 1041-A101B 管束有轻微垢下腐蚀现象, 其余正常。本次检查对气分所有空冷的管束用高压水枪进行冲洗, 用专用油漆进行喷漆防腐, 同时联系劳工对空冷的水箱及挡水板结盐进行彻底清理。</li> <li>6) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 85 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 56 项, 已全部整改闭环。</li> </ol> <p>二、下月工作计划安排:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1040-K102 活塞杆国产化跟踪。</li> <li>2) 1040-K102 易损件国产化问题跟踪。</li> <li>3) 加裂复合空冷检查清理防腐。</li> <li>4) 加裂气分部分到期安全阀校验。</li> </ol>			

5) 二期加氢项目设备工作推进。

6) 后备设备技术人员培养。

### 三、部领导要求

1) 年度大检查中现场规格化问题较少，档案方面的问题较多，设备专业需加强档案方面的工作。

2) 对年度大检查问题复查发现档案问题依然较多，运行部应持续整改，按领导要求与时间节点完成整改。

3) 对复合空冷刷漆防腐时需等油漆固化后再投用，水质分析不合格时要加强在线置换或清理空冷水箱处理。

4) 运行部上传安全阀等资料到 EM 系统时应及时且一一对应，不能整体上传。

5) 因振动超标停机的设备在停机原因查清之前不能再次启动，防止对设备造成二次损坏。

6) 对需要跟踪的热点问题或紧急物资需发邮件给机动部进行跟踪。

7) 梳理制造周期超过六个月的物资，报公司批准后进行采购。

8) 2月10日公司领导将会对物资编码进度情况进行检查，9日按照分工进行汇总后发送部门领导进行审核。

9) 对大检修计划中的物料编码按照装置分工进行完善，2月底将完善后的检修计划发送部门领导进行审核。

10) 加裂复合空冷清洗时，要将侧盖板的盐垢进行彻底清理并拍照片留底。

11) 对压缩机活塞杆与国产化备件到货情况要跟踪。

12) 在年度大检查问题总结反思的基础上，通过对比其它装置检查的问题及时总结不足，提升管理。