

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	Zhao Ting Yun 赵挺云
Date/时间	10:00,8 th March	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">赵挺云</div> <div style="text-align: right;">Signing Date/签发日期: 2022 年 3 月 8 日</div>			
Attendees/参会人员: 赵挺云 阿地里·布力布力 高俊杰 孔庆站			
Content/纪要内容: <p>2022 年 3 月 8 日上午 10:00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 2 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:</p> <p>一、本月总体设备运行情况:</p> <p>1) 本月炼油二部各机组总体运行正常, 炼油二部各机组保持正常运行, 1040-K102A 无级调量系统本月无大幅度操作, 目前运行正常。</p> <p>2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修 2 台次, 其他设备运行正常。</p> <p>3) 炼油二部四套装置 2 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。</p> <p>4) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。</p> <p>5) 本月对加裂装置 11 台空冷管束进行检查, 发现 1040-A202A 与 1040-A202D 东侧管箱的西端管束根部有结盐现象, 其余空冷未发现明显异常现象, 本次检查对 11 台空冷管束与挡水板用高压水枪进行清洗。</p> <p>6) 本月 1040-A207 从北往南数第 12 根管束泄漏, 对管子根部与管箱连接处补焊处理后发现仍然微漏, 对该换热管打卡子注胶处理, 目前漏点已消除。</p> <p>7) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 58 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 38 项, 已全部整改闭环。</p> <p>二、下月工作计划安排:</p> <p>1) 1030-K101B 计划中修。</p> <p>2) 1040-K102 活塞杆国产化跟踪。</p>			

- 3) 1040-K102 易损件国产化问题跟踪。
- 4) 柴油加氢装置复合空冷检查清理防腐。
- 5) 加裂气分部分到期安全阀校验。
- 6) 二期加氢项目设备工作推进。
- 7) 后备设备技术人员培养。

三、部领导要求

1) 本月机封、轴承等易损件消耗较少，各设备管理人员继续加强现场管理，保持住现有态势。

2) 设备管理人员要多去现场检查并且与班组人员多沟通交流，充分了解现场的设备缺陷与运行状况。

3) 鉴于目前柴油价格较高，柴油加氢石脑油技措项目要抓紧时间施工，有问题及时反馈协调。

4) 校验完的安全阀要及时闭环并上传文档，对于不能校验的安全阀要及时与领导沟通。

5) 通知单要及时闭环掉，防止设备完好率降低。

6) 经上海奥腾采购的加裂往复机备件，除活塞杆可接受外，其他备件按非原厂件拒收，赔偿事宜由采购部门沟通。

7) 疫情形势严峻，涉及物料描述不全的旧码转码时要尽量通过照片或视频的形式进行确认，下周前要完成。

8) 对 2023 年检修计划中需要拆装的高温高压螺栓按要求进行统计。

9) 备件编码时要清晰准确，规格尺寸尽可能描述清楚。

10) 及时领取到货的疏水阀，对损坏严重的疏水阀要进行更换。