
 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	zhao ting yun 赵挺云
Date/时间	10:00,6 th Oct	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">  </div> Signing Date/签发日期: 2022 年 10 月 6 日			
Attendees/参会人员: 赵挺云 李文涛 高俊杰 孔庆站 赵蔚			
Content/纪要内容: <p>2022 年 10 月 6 日上午 10:00，炼油二部组织各设备管理人员召开 9 月份设备专业月度例会，会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示，现汇总纪要如下：</p> <p>一、本月总体设备运行情况：</p> <p>1) 本月炼油二部机组检修较多：1、工程师巡检发现 1030-K101B 机润滑油泵有异响，检查发现人口过滤器存在巴氏合金，随将 B 机由中修改为大修。检查发现：1、 2 号主轴瓦巴氏合金脱落，一二级十字头滑履表面损伤剥落。26 日开始对 A 机也进行预防性检修，也发现类似问题：1、 2 号主轴瓦巴氏合金脱落，一级十字头滑履表面损伤剥落；2、9 月 24 日，1040-K102A 流量突然下降约 8000Nm³/h，班组紧急切至 B 机后，A 机安排检修。拆下一级缸气阀后发现活塞体（靠轴侧）上封堵工艺孔的丝堵脱落，从而确认，新氢流量陡降应为该丝堵脱落后，轴侧气缸容积突然增大所致；3、1040-K102C 三级缸存在响，28 日检查，未发现明显问题。部门及时做好检修总结和原因分析，确保各大机组正常运行。</p> <p>2) 本月各装置的机泵运行总体良好：机泵检修 2 台次，其他设备运行正常。</p> <p>3) 炼油二部四套装置 9 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。</p> <p>4) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。</p> <p>5) 本月日周月检工作正常进行，加氢装置共查处日周月检问题 31 项，加裂气分装置共查处日周月检问题 51 项，已全部整改闭环。</p>			

6) 本月对数据大于 0.5mm/a 的测厚点进行定点测厚，无异常数据。

二、下月工作计划安排：

- 1) 加裂气分装置湿式空冷管束检查。
- 2) 继续跟踪澄清大修采购物资。
- 3) 技改技措能提前施工项目，领料施工。
- 4) 大修各项准备工作推进。

三、部领导要求

- 1) 大检修相关检查确认表十月底之前要制作完，在 10 月份的设备例会中进行讨论。
- 2) 本周五之前将柴油反应器底部法兰的螺栓，八角垫的库存情况梳理完成并做好标记。
- 3) 机动部月度检查越来越细致，部门要根据岗检情况做好自查自改工作，被机动部考核的问题，部门将进行双倍考核。
- 4) 及时做好大修物资澄清，必须在物装给的时间节点前完成澄清。
- 5) 对于设备检修等相关工作要做好提前确认，大机组检修一定要提前向设备部长汇报。
- 6) 近期班组出现多次由于操作不当问题，设备管理人员要对班组强化培训，多提要求，重复问题从严从重考核。
- 7) 大检修物资到货情况要做好台账。
- 8) 现场不能处理的隐患要登记在滚动计划当中，设备月报中的滚动计划要及时更新。
- 9) 装置运行周期末端，设备问题不断出现，设备管理人员要加强现场检查，工作重心多放在现场。