
	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	Zhao Ting Yun 赵挺云
Date/时间	9:30, 7 th September	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">  </div>			
<div style="text-align: right;"> Signing Date/签发日期: 2023 年 9 月 7 日 </div>			
Attendees/参会人员: 孙建怀 赵挺云 李文涛 高俊杰 孔庆站 蒋恒			
Content/纪要内容: <p>2023 年 9 月 7 日上午 9:30，炼油二部组织各设备管理人员召开 8 月份设备专业月度例会，会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示，现汇总纪要如下：</p> <p>一、本月总体设备运行情况：</p> <p>1) 炼油二部各机组保持正常运行。</p> <p>2) 本月各装置的机泵运行总体良好：机泵检修 5 台次 1. 1030-P103A 机封更换检修，2. 1030-P103A 润滑油压力波动检修，3. 1040-P103A 出口压力达不到工艺需求，运行电流偶超额定电流，大修处理，4. 1041-P103A 干气密封泄漏更换机封，5. 1041-P103A 干气密封因质量问题再次泄漏、检修。其余机泵运行正常。</p> <p>3) 炼油二部四套装置 8 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。</p> <p>4) 1040-A201B 管束泄漏，共堵管 35 根，具体位置为：从北往南数第一排第 2、51、52 根，第二排第 1、12、15、46、47、51 根，第三排第 1、2、3、4、5、8、9、10、11、14、16、19、20、47、48、51、52，第四排第 2、3、4、14、19、42、43、48、49，其中第一排第 52 根，第三排第 2 根、第 14 根因试压时存在渗漏现象，再次堵焊处理。泄漏主要原因是挡水板未拆除存在喷淋盲区，造成管束根部结盐，产生垢下腐蚀，目前此空冷水泵为停运状态，待新管箱到货后视运行情况更换。</p> <p>5) 本月日周月检工作正常进行，加氢装置共查处日周月检问题 26 项，加裂气分装置共查处日周月检问题 51 项，已全部整改闭环。</p> <p>二、下月工作计划安排：</p>			

- 1) 复合空冷专项整改。
- 2) 保温层下腐蚀检查整改。
- 3) 1020-SR202 换剂配合。
- 4) 各装置工艺操作规程修定。

三、部领导要求

- 1) 保温层下腐蚀检查的同时要多关注设备本体上的腐蚀。
- 2) 配合物装部做好仓库整改工作，要求卡、账、物一致，物资采购前要先确认库存情况。
- 3) 机泵启停要按照 AB 泵分开原则，尽量避免同时启 A 或者同时启 B 泵，预防再次出现同一母线停电机泵大面积停运的情况。
- 4) 按时间节点完成涉及设备方面的操作规程的修订。
- 5) PM03 大修工单已打开，需按照物资清单配合物装部对未过账的大修物资进行处理。
- 6) 因 1020-P202B 入口阀门堵塞，不能切除，需多关注 1020-P202A 的运行状况，并做好随时更换阀门的准备，同时在热态条件下采取多次开关阀门、用榔头敲击的方式尝试是否能将阀门关闭。
- 7) 1040-A204 技改材料与采购的空冷管箱将在 11 月中旬到货，届时需对能预制的部分进行预制，缩短施工时间。
- 8) 关注班组巡检质量，对测温测振、设备日常检修维护等进行重点检查，如有虚假数据从严考核。
- 9) 多关注缓蚀剂泵的运行状况，防止因机泵问题导致缓蚀剂不上量。
- 10) 严肃休假管理，请假前必须先向分管领导请示，得到批准后方可申请休假。