
 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	Zhao Ting Yun 赵挺云
Date/时间	10:30, 5 th January	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">  </div>			
Signing Date/签发日期: 2024 年 1 月 9 日			
Attendees/参会人员: 孙建怀 赵挺云 李文涛 高俊杰 孔庆站 赵蔚			
Content/纪要内容: <p>2024 年 1 月 5 日上午 10:30，炼油二部组织各设备管理人员召开 2023 年 12 月份设备专业月度例会，会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示，现汇总纪要如下：</p> <p>一、本月总体设备运行情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 炼油二部各设备总体运行正常。 2) 本月四套装置机泵检修 1 台次、机组检修 1 台次：1. 1030-A202B-P2 更换机封和叶轮，2. 航煤压缩机 1020-（K101+K102）B 更换气阀。 3) 炼油二部四套装置 12 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。 4) 本月对加裂装置 1040-A201B 进行堵漏，泄漏位置为西侧管箱东端从上往下数第二排、从北往南数第二根管。同时对四套装置部分湿式空冷进行检查，检查过程中发现 1030-A202B 管束有漏点，共堵管三根，堵管位置为湿区西侧第一排，第 5、6、7、根，堵管完成后对管束进行除锈刷漆。 5) 本月日周月检工作正常进行，加氢装置共查处日周月检问题 47 项，加裂气分装置共查处日周月检问题 47 项，已全部整改闭环。 <p>二、下月工作计划安排：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1040-P206B 轴承箱更换。 2) 1030-A203C 空冷堵头更换垫片。 3) 到期安全阀校验。 			

- 4) 复合空冷管束检查。
- 5) 装置区域内保温整改。
- 6) 装置区域内腐蚀部位刷漆。

三、部领导要求

- 1) 空冷管束检查要全面，包括干湿区分离部位也要进行检查。
- 2) 气分保温层下腐蚀检查工作要继续进行。
- 3) 循环水限量工作要以设备专业为主导，与工艺专业一起确认现场阀门开度及循环水流速，满足考核指标的同时又能保证设备的正常运行。
- 4) 对现场除锈刷漆和保温整改工作要严把质量关，除锈验收合格后才能刷漆。
- 5) 修订过的设备操作规程及报警联锁要及时在副班进行培训。
- 6) 对重复检修机泵原因要进行深层次分析，从源头上降低检修率。
- 7) 鉴于近期误操作较多，设备管理人员要从本专业角度加强现场标识的管理，降低误操作概率。
- 8) 近期同行业事故多发，设备管理人员要深入现场，提醒班组提高巡检质量、对高危机泵要进行重点检查和关注。
- 9) 要提高设备管理水平和工作标准，工作安排要有标准，有节点，有验收，有考核；重要的或涉及多班组执行的工作安排，尽量避免口头安排，需在工作群中或以书面工作指令的形式下发班组。
- 10) 每个人都要对上一年度的工作进行总结，扬长避短，在新的年度，进一步提高技术水平，消除设备缺陷，确保装置平稳运行。