

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2025-2	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会		Chairperson 主持人 蒋恒 JIANG HENG
Date/时间	10:00, 9 th July	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人:  Signing Date/签发日期: 2025.7.9			
Attendees/参会人员: 孙建怀 孔庆站 高俊杰 赵蔚 蒋恒 黄泽			
Content/纪要内容: 2025 年 7 月 9 日上午 10: 00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 6 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下: 一、本月总体设备运行情况: 1) 炼油二部各机组保持正常运行。 2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修 3 台次、机组检修 2 台次 1. 1040-K102B 检修, 更换缸盖侧国产排气阀; 2. 1040-K102A 检修, 更换 TI17261 电气室, 更换三级盖、轴侧排气阀以及三级刮油环; 3. 1041-P101B 检修, 机封泄漏, 更换机封轴承; 4. 1041-P301A 检修, 机封泄漏, 更换机封轴承; 5. 1030-P301A 检修, 机封泄漏, 更换机封轴承。 3) 炼油二部四套装置 6 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。 4) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 34 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 55 项, 已全部整改闭环。 二、下月工作计划安排: 1) 各装置机泵联轴器定期检查。 2) 各装置机泵密封 PLAN23/52/53B 循环水管线进行预防性检查。 3) 煤油加氢装置 E201 增加冷冻水管线技改项目管线预制施工。			

- 4) 2027 年大检修初步计划内容完善。
- 5) 各装置进行保温层下腐蚀检查。
- 6) 加氢裂化装置反应器 1040-R102 进行倾斜度检查。
- 7) 1040-A202ABCD 空冷湿区增加喷淋、槽钢切割、更换除雾器。
- 8) 1040-D107 出口管线晃动加龙门架。

9) 1020-K101/K102B 大修。

三、部领导要求

- 1) 1040-K102 注油器联轴器由机动部跟踪相关采购环节，材质由铝更换为不锈钢。
- 2) SRM 涉及紧急采购流程需要在标题上附上“紧急采购”；物资质量问题走质量反馈流程；与采购物资厂家沟通时仅进行技术澄清。

3) 加裂 K102A 贺尔碧格电气室使用寿命是 24000-32000h，机动部要求二部根据设备使用寿命做好备件储备工作，目前电气室库存 3 台，一二级阀室库存 1 台，三级阀室库存 1 台，满足要求。

4) 加裂 K102 气阀改成阀片式后气阀故障对工艺影响较大，做好寿命预估，到寿命后要对气阀进行预防性检查。

5) 7 月份各部门要根据上半年的工作编写年中总结，总结要有具体的数据分析和对比；年初制定的降本增效措施节省的费用情况，超支费用情况等都要在总结中具体体现。

6) 1041-E101 泄漏的根本原因是轻烃回收液化气带碱液引起金属碱脆，产生泄漏；一方面与上游装置沟通，在液化气出装置末端增加碱液脱除设备，另一方面与机动部反馈，让其协助解决液化气带碱液问题；气分不能单独切除的换热器，在大检修时增加隔离手阀。

7) 压缩机气阀质量问题导致压缩机切机频繁，存在风险，以及柴油压缩机出口单向阀做工粗糙的问题，向机动部反馈温州建庆产品质量问题给运行部带来不必要的风险，让其协助解决。

8) 保温层下腐蚀检查、处理，建立台账，与工艺沟通，温度低于 90℃ 的不必要保温，可以取消。

9) 6 月份柴油储罐抽变形事件，吸取教训，尽量不出现超温、超压、超流量、超设计的情况，给装置带来风险。

10) 冷冻水技改如期完成即可，避免赶工期产生质量问题；管线保冷参与、监督，保证好质量。

11) 大检修取消加裂高换检修计划；柴油反应器约翰逊网孔径大小与工艺、厂家沟通好，避免过于冒进。

12) 设备管理人员，学技术、学设备管理制度，为现场管理提供依据和方向，减少管理漏洞。