

现场综合检查通报

(第3期)

各部门:

2019年11月22日下午,现场综合检查组会同HSE部、机动部对炼油一部、二部装置现场和主厂区公共道路周边进行了抽查,现将有关情况通报如下:

一、共性问题

1. 排水沟盖板破坏较多,部分区域有缺失;
2. 一般工业垃圾垃圾桶偏小,摆放标识不全;
3. 14号路沿线公共管廊架下蒸汽分配盘和疏水器跑冒滴漏现象比较严重;
4. 润滑油站内废润滑油桶摆放凌乱,盖板积水,地面卫生差,杂物较多;
5. 全厂所有大门缺少标识,缺少限速标志;
6. 部分公共道路边碎石地上仍有杂物。

以上问题已协调总经办、机动部、HSE部、计调部尽快解决。

二、炼油一部、二部现场主要问题

1. 一部部分安全标识牌不规范,明显歪斜;
2. 现场自行车随意停放,多处被风吹倒,物品到处散落;
3. 二部私自在现场放置大量生活垃圾桶存放工业垃圾和固废;

4. 临时集装箱周边杂物较多，卫生状况较差，检修工具和物品摆放混乱；

5. 装置现场检修后的区域，卫生和杂物未及时清理。

上述问题请相关运行部立即着手整改。

三、其他部门存在的问题

1. 化验楼正门、北门垃圾桶摆放位置不合理，散落垃圾较多，另化验楼正门落水横流，地面变色，影响整体形象；

2. 集控楼停车场区域卫生状况较差。

这两项问题已明确立即整改。

请有关部门高度重视存在问题，加强现场规格化管理和监控，检查组将于下周对整改情况进行复查。

现场综合检查组

2019 年 11 月 23 日