



Hengyi Industries Sdn Bhd
恒逸实业（文莱）有限公司

**Equipment Maintenance Department JULY
performance Assessment notification**
设备检修部 7 月份绩效考核通报

- 一、7 月 4 日，检修三班在机械动力部下发的电站 0.5Mpa 蒸汽管网疏水方式改造中，不等不靠，积极主动想办法，按时完成了管网 9 处疏水的改造工作。依据《细则》5.6.1 条款，奖励检修三班 0.2 分。
- 二、6 月 29 日钳工三班配合、指导中机国能对电站 3#机凝结水泵 11-P-03A 进行轴承更换、加班加点完成并且一次开车成功。依据考核细则 5.6.14 条款，奖励钳工三班 0.1 分。
- 三、钳工二班在 1050-K-101 压缩机更换干气密封检修作业中，按时完成检修任务，一次开车成功，且振动优良（最高 12um），现场无漏点，效果良好，依据细则 5.6.18 条款，奖励钳工二班 0.5 分。
- 四、在部门布置检修大院围栏的制作中，钳工一班、钳工二班积极主动制作完成。依据《细则》5.6.1 条款，奖励钳工一班、钳工二班各 0.1 分。

- 五、7月9日部门于企业微信管理群组发布临时加班上报流程及要求，钳工一班7月23日延时加班未按要求时间上报、钳工三班7月18日延时加班未按要求格式上报，依据《细则》4.20条款，考核其班长王帮荣、王广军各100元。
- 六、6月份钳工一班配合厂家对炼油二部1040-P103A解体大修，7月1日检修完毕试运正常，在检修作业中积极主动解决检修难题。依据《细则》5.6.14条款，奖励钳工一班0.1分。
- 七、7月5日钳工四班陈维卿、冉永锋在现场巡检4702-K001A油系统外循环时，发现油系统进入机体非驱动端干气密封视镜内有渗油，由于所有密封系统气体未投用，确认干气密封进油后及时汇报，避免更大机械事故发生。依据《细则》5.6.14条款，奖励钳工四班陈维卿、冉永锋各100元。
- 八、2019年7月6日下午对机修厂房检查发现，检修四班人员于机修厂房内操作型材切割机未佩戴面部防护，在操作过程中夹具未固定工件，使用手扶工件进行切割。依据《考核管理细则》5.9.34，考核检修四班齐义民300元。
- 九、2019年7月18日上午部门HSE对电站进行检查，C9A皮带进行特殊作业，但未依照制度进行部门上报。依据《考核管理细则》5.10.2。考核检修三班-1分。
- 十、2019年7月23日上午对机修厂房检查发现，检修三班人员在机修厂房内打磨作业未佩戴面部防护。依据《考核管理细则》5.9.34。考核检修三班马建力100元、吴来龙200元。
- 十一、经HSE专业7月份持续检查发现，检修二班作业现场各项安全措施落实到位，自检自查积极主动，班组长现场监管覆盖良好，并自主进行多项安全举措。如：

型材切割机定位固定设施及上锁管理，气瓶支架锁定固定装置。大幅降低了现场安全风险的同时提高了管理水平，依据细则 5.10.6，对检修二班提出通报表扬。

4 月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0	0	4.1	1	1	1	1.1	1	0	0	0	
100	100	104.1	101	101	101	101.1	101	100	100	100	-650
5 月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0.4	0.1	0	1.6	0	0.2	0.8	0.3	0.3	0	0	
100.4	100.1	100	101.6	100	100.2	100.8	100.3	100.3	100	100	1550
6 月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0.2	0	0.3	0.3	0.7	0.65	0.25	0.4	0.5	0.25	0.45	
100.2	100	100.3	100.3	100.7	100.65	100.25	100.4	100.5	100.25	100.45	200
7 月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0.2	0.6	0.1	0	0	0	-0.8	0	0	0	0	
100.2	100.6	100.1	100	100	100	99.2	100	100	100	100	-600