



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Meeting Minutes
会议纪要

Record No.

HYBN-T6-11-0067-2018-1

Page 1 of 2

Meeting Title
会议名称

炼油二部设备月度例会

Chairperson
主持人

Zhao Ting Yun
赵挺云

Date/时间

10:00, 8th Dec

Venue 地点

炼油二部会议室

Signer/签发人:

Signing Date/签发日期: 2020 年 12 月 8 日

Attendees/参会人员:

赵挺云 李文涛 阿地里 高俊杰 张宁 覃章志 赵蔚

Content/纪要内容:

2020 年 12 月 8 日上午 10:00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 11 月设备专业月度例会, 会议对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:

一、本月总体设备运行情况:

- 1) 本月设备总体运行平稳正常, 设备完好率为 100%。
- 2) 本月更换机械密封 1 套, 更换轴承 1 只, 空冷皮带 0 根。
- 3) 本月装置大机组总体运行正常: 1020- (K101+K102) C 机循环氢段进、排气阀检修; 1040-K102A 二级缸靠轴侧进气阀温度异常检修更换气阀。
- 4) 1040-K101 轴振动趋势总体平稳, 在线监测系统数据检查未见异常。
- 5) 炼油二部四套装置 11 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。
- 6) 本月带独立油站机泵润滑油分析合格。
- 7) 泵群检测系统发现 1040-P217B 泵端轴承早期损伤, 以外圈、滚动体磨损为主, 持续劣化, 采取措施为监护运行, 关注轴承运行状态。
- 8) 加氢裂化空冷水箱检测钙离子超标, 因空冷水箱除盐水置换不充分导致钙含量超标, 重新置换后采样分析合格。
- 9) 本月因华泰检测无法进厂、暂未做复检。

二、下月工作计划安排:

1) 做好机动部年度检查的迎检和检查问题的整改工作。

2) 做好 1040-K102A 计划中修工作。

3) 做好后备设备技术人员培养工作。

4) 做好设备管理人员年终测评和考核工作。

三、部领导要求

1) 做好 12 月份设备包干区轮换工作，明确交接标准，动静设备包干到人重新划分。

2) 大机组联锁报警台账已梳理，尽快将有问题的数值在 DCS 上进行修改。

3) 公司设备管理制度已转换为部门的管理细则，尽快将转化的管理细则翻译成中英文版本，并贯标发布。

4) 安全阀校验申请表内容已修改，增加了安装位置和冷态试验差压力等内容，以后校验按照新内容填写。

5) 高温和轻烃类机泵的对中复查持续推进。

6) 继续完善 EM 系统中 BOM 设备清单。

7) 持续做好设备后备技术人员的培养工作，制定培养计划。