

锅炉给煤机检修总结

一、检修简介

锅炉 20 台给煤机经常出现的缺陷是清扫链异响和下料口漏煤，因此在每次停炉检修时都要对这两项缺陷进行整改

二、检修情况：

- 1、清扫链过长，调整不及时，就产生刮碰，致使链条变形
- 2、对内驱动轮和从动轮的轴承进行加油
- 3、检查皮带没有开裂和烧坏现象

三、注意事项及整改措施

- 1、及时调整清扫链长度，定期检查
- 2、对下煤口内部加装衬板，防止磨开漏煤

四、总结

给煤机运行中处理缺陷是条件恶劣，所以需要按时定期的检查是非常重要的，在下煤口加装耐磨钢板，防止磨漏，定期加脂，定期调整清扫链，做好巡检记录

