



HENGYI

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Meeting Minutes

会议纪要

Record
No.

HYBN-T6-11-0067-2018-1

Page 1 of 2

Meeting Title
会议名称

炼油二部设备月度例会

Chairperson
主持人

Li Wen Tao
李文涛

Date/时间

13:30, 6thJan

Venue 地点

炼油二部会议室

Signer/签发人:

Signing Date/签发日期: 2021年1月6日

Attendees/参会人员:

孙建怀 李文涛 阿地里 高俊杰 覃章志 赵蔚

Content/纪要内容:

2021年1月6日下午13:30, 炼油二部组织各设备管理人员召开12月设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部领导对当前以及下月的设备进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:

一、本月总体设备运行情况:

- 1) 本月设备完好率为100%, 换热器无泄漏情况, 动设备运行总体运行平稳正常。
- 2) 本月更换机械密封0套, 更换轴承0套, 空冷同步带1根。
- 3) 本月装置大机组总体运行情况: 1020-(K101+K102)B机计划中修。1040-K102B因机身振动高高联锁停机进行检修, 拆检发现二级活塞杆与十字头连接处断裂, 更换备用活塞杆后试运正常; 1040-K102A和1040-K102C计划中修, 并将1040-K102C全部更换为国产气阀试运。截止12月31日, 运行部关键机组故障率为0‰, 低于运行部年度指标0.2‰(公司指标为0.5‰)。1040-K101轴振动趋势总体平稳, 在线监测系统数据检查未见异常。
- 4) 炼油二部四套装置12月EM系统机泵状态监测数据全月正常。
- 5) 本月带独立油站机泵润滑油分析合格。
- 6) 本月泵群检测系统发现9台泵有异常情况, 2台是停泵状态, 盘车正常; 5台正常运行; 2台观察运行。加强对监测系统显示有异常机泵的巡检力度。
- 7) 柴油加氢2台, 加氢裂化9台, 气体分离4台空冷水箱水质化验不及格, 对水质分析不合格的空冷水箱进行了清扫置换。
- 8) 四套装置本月测厚点数56个, 2个腐蚀速率超标, 3个点首测, 其余无异常。

9) 日周月检管理：煤柴油加氢日周月检问题共通报 56 项，全部整改闭环。加裂气分日周月检问题共 32 项，全部整改闭环。

10) 设备信息化管理：检查操作人员 EM 系统有关缺陷登记、加换油记录、开停机记录、测振测温记录等录入操作，各班组能自主将工作记录录入 EM 系统；完成了当月工业炉汇总表、监测表、分析表；炼油二部压力容器外观检查校验工单闭环。

二、下月工作计划安排：

- 1) 持续推进二期加氢项目设备工作。
- 2) 做好安全阀年度校验工作。
- 3) 做好后备设备技术人员培养工作。
- 4) 做好机泵换油和定期切换工作。

三、部领导要求

1) 往复机频繁检修，设备管理人员和班组应加强巡检，做到有问题能及时发现，特别是设备停机联锁不能随便摘除，并应确保已正确投用。

2) 关键设备 DCS, SIS 上报警值继续梳理修改，报警值的设置要合理，出现异常能及时报警。

3) 要再次梳理备品备件的库存情况，及时补充储备定额，建立动态台账，随时掌握备件数量；国产化的备件要及时试用，把设计、制造中可能存在的问题尽早暴露出来。

4) 规范往复机切机和检修程序。切机 24 小时并正常运行后，才能对原运行机进行检修；检修完成后要及时试运，确保试运正常后才可正常备用。

5) 其他部门空冷出现了不同程度的泄漏，空冷采购周期长，要求我们要弄清泄漏原因，举一反三，加大检查力度，提前发现问题并采取措施。

6) 票证签发要规范，建立票证管理机制，包括作业票在使用过程中监督班组填写完整，回收作业票时应有不同的人检查。

7) 日周月检内容过少，应结合公司检查表细化检查内容。做到一周内实现日检覆盖，一个月内实现周检覆盖。对于检查出的问题要落实到个人，督促班组整改并及时反馈。

8) 设备管理细则要继续完善，结合本部门的实际丰富细则内容；细则实施后下发班组认真学习并签名确认。

9) 二期项目即将正式启动，经历新项目对个人成长有很大的帮助，设备管理人员应珍惜机会，多给自己压担子，工作要认真及时完成。