
 <b>HENGYI</b>	<b>Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司</b>		
	<b>Meeting Minutes</b> <b>会议纪要</b>		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
<b>Meeting Title</b> 会议名称	炼油二部设备月度例会	<b>Chairperson</b> 主持人	Zhao Ting Yun 赵挺云
<b>Date/时间</b>	14:30, 6 <sup>th</sup> April	<b>Venue 地点</b>	炼油二部会议室
<b>Signer/签发人:</b> <div style="text-align: center;">   <b>Signing Date/签发日期: 2021 年 4 月 6 日</b> </div>			
<b>Attendees/参会人员:</b> 孙建怀    赵挺云    李文涛    阿地里			
<b>Content/纪要内容:</b> 2021 年 4 月 6 日下午 14:30, 炼油二部组织各设备管理人员召开 3 月设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:  <b>一、本月总体设备运行情况:</b> 1) 本月设备完好率为 100%, 关键机组故障率为 0%, 动静设备总体运行正常平稳。 2) 本月更换机械密封 0 套, 更换轴承 0 套, 空冷皮带 4 根。1040-P218A 出口单向阀内漏对单向阀进行了更换。 3) 本月炼油二部大机组总体运行正常。1020- (K101+K102) C 新氢段排气阀温度有偏差, 观察运行。1040-K102A 一级和三级缸体内有间歇性的窜气声音, 各类运行参数正常, 观察运行。其余机组全月运行正常。 4) 炼油二部四套装置 2 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。 5) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。 6) 本月对炼油二部 26 台使用泵群检测系统的机泵监测发现 1040-P217B 泵端轴承早期损伤, 以外圈、滚动体磨损为主, 持续劣化, 巡检时加强关注。  <b>二、下月工作计划安排:</b> 1) 二期加氢项目设备工作继续推进。 2) 安全阀定期校验。 3) 柴油加氢反应器压降高短停反吹处理。			

4) 柴油加氢长停换剂检修物资准备。

5) 后备设备技术人员培养。

### **三、部领导要求**

1) 继续做好日周月检工作，通过该项工作以及日常培训，提升班组主动发现并处理问题的能力，进而提高巡检质量。

2) 全力做好柴油加氢短停反吹工作和长停换剂检修物资及方案准备工作。

3) 设备的月度考核要向公司机动部门考核负激励调整方向靠拢，尽量避免过度加分。

4) 根据机动部 2023 年动静设备检修策略修改完善二部四套装置停工检修项目。