



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Meeting Minutes

会议纪要

Record No.

HYBN-T6-11-0067-2018-1

Page 1 of 2

Meeting Title
会议名称

炼油二部设备月度例会

Chairperson
主持人

Zhao Ting Yun
赵挺云

Date/时间

14:00, 5th May

Venue 地点

炼油二部会议室

Signer/签发人:

赵挺云

Signing Date/签发日期: 2021 年 5 月 5 日

Attendees/参会人员:

孙建怀 赵挺云 李文涛 阿地里 孔庆站

Content/纪要内容:

2021 年 5 月 5 日下午 14:00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 4 月设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:

一、本月总体设备运行情况:

- 1) 本月设备完好率为 100%, 关键机组故障率为 0%, 动静设备总体运行正常平稳。
- 2) 本月更换机械密封 2 套, 更换轴承 3 套, 空冷皮带 0 根。
- 3) 本月炼油二部大机组总体运行正常。1020- (K101+K102) A/C 因排气温度异常各更换两只新氢段排气阀, 1040-K102A 一级和三级缸体内有间歇性的窜气声音, 各类运行参数正常, 观察运行。其余机组全月运行正常。
- 4) 本月日周月检工作正常进行, 根据检查情况, 作业票证的规范性与现场规格化问题比较突出, 一方面要加大检查力度, 有侧重, 分阶段全覆盖式检查, 同时也要培养班组主动发现问题, 主动整改问题的习惯。
- 5) 炼油二部四套装置 4 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。
- 6) 本月对炼油二部 26 台使用泵群检测系统的机泵监测发现 1040-P217B 泵端轴承早期损伤, 以外圈、滚动体磨损为主, 持续劣化, 巡检时加强关注。
- 7) 炼油二部共 29 台复合空冷, 逐台安排检查开观察孔并对结垢严重的管束进行清洗, 目前已完成 22 台, 剩余 7 台五月份完成。
- 8) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。

二、下月工作计划安排：

- 1) 2022 年大修计划编制。
- 2) 1030-D204 卸剂配合。
- 3) 1040-SR101 滤芯清洗。
- 4) 加裂&柴油装置操作规程修订（设备部分）
- 5) 安全阀校验报告上传至 SAP 系统。
- 6) 完善设备专项工作奖励基金考核制度。
- 7) 完善日周月检内容与考核细则。
- 8) 后备设备技术人员培养及 ERP 操作提升。

三、部领导要求

1) 加大对日周月检的检查力度，有侧重，分阶段全覆盖式检查，通过“负考核”提升班组发现问题与解决问题的能力，对一些专项工作取消加分。

2) 对安全阀铅封等低级问题要严肃对待，完善日周月检内容，进一步完善设备考核细则。

3) 建立专项工作奖励基金和对应分配制度。

4) 根据机动部 2023 年动静设备检修策略修改编制二部四套装置停工大修计划。

5) 设备管理要有全面性，前瞻性，不能照搬照抄公司制度，善于发现规律，从根源上解决问题。

6) 跟踪加裂活塞杆到货及断裂活塞杆赔偿问题。

7) 定点测厚结束后数据要及时上传并保证数据的真实有效性，做好减薄部分分析总结工作。

8) 针对气分装置干气密封故障率高问题，考虑在 PLAN11 方案上加过滤器。