

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1		Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	Zhao Ting Yun 赵挺云
Date/时间	11:00, 4 th June	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <p style="text-align: center;">赵挺云</p> <p style="text-align: right;">Signing Date/签发日期: 2021 年 6 月 4 日</p>			
Attendees/参会人员: 孙建怀 赵挺云 阿地里 高俊杰 孔庆站			
Content/纪要内容: <p>2021 年 6 月 4 日上午 11:00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 5 月设备专业月度例会, 会议主要对月报进行了审核与点评, 对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:</p> <p>一、本月总体设备运行情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 本月设备完好率为 100%, 关键机组故障率为 0%, 动静设备总体运行正常平稳。 2) 本月更换机械密封 4 套, 更换轴承 2 只, 空冷皮带 1 根。 3) 本月炼油二部大机组总体运行正常。5 月 15 日巡检发现 1030-K101A 二级缸填料回水视镜有少量气泡, 打开放空阀检测确认为氢气。拆检发现大部分填料盒 O 型圈老化变形无弹性, 更换处理。1040-K102A 一级和三级缸体内有间歇性的窜气声音, 各类运行参数正常, 观察运行。其他机组运行正常。 4) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题共 55 项, 已全部整改, 加裂共发现问题 49 项, 除气分装置空冷架杆未清理外, 其余问题全部整改, 并对一些共性问题进行分析制定了提升方案。 5) 炼油二部四套装置 5 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。 6) 本月对炼油二部 26 台使用泵群检测系统的机泵监测发现 1040-P217B 泵端轴承早期损伤, 以外圈、滚动体磨损为主, 持续劣化, 巡检时加强关注。 7) 炼油二部共 29 台复合空冷, 本月对四月份剩余的七台空冷进行开孔检查, 对结垢结盐情况严重的空冷进行冲洗。 8) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。 			

二、下月工作计划安排：

- 1) 2022 年大修计划完善。
- 2) 1030-D204 装剂配合。
- 3) 到期安全阀校验。
- 4) 压力容器和压力管道年度检查。
- 5) 二期加氢项目设备工作推进。
- 6) 后备设备技术人员培养。

三、部领导要求

- 1) 加强润滑油管理，根据岗检问题，要求班组做好相关工作，查出的问题要考核到个人，管理问题要考核到分管工程师和专业负责工程师，同时要善于反省自己，敢于拿自己“开刀”。
- 2) 大修计划要根据装置分工和机动部对接要求尽快完善。
- 3) 无级调量工作已测绘完成，预计八月初进行施工，提前将培训资料分发给班组进行学习、培训。
- 4) 加强空冷管理，水质管理标准要提高，对水质分析不合格的空冷采取定期清理水箱加在线置换的策略，防止因外腐蚀发生空冷管束泄漏。
- 5) 本月机泵卫生评比工作要跟上，对班组清理好的机泵要及时打分。
- 6) 针对气分机泵干气密封频繁泄漏问题，已申报新结构干气密封，待到货后安装试用，同时继续加强 1040-D213 脱液工作。
- 7) 加强对油漆、架子、保温等工作量的审核，避免一些不必要的浪费。
- 8) 定点测厚结果要及时上传，对一些连续偏离较大的数据进行分析，并在月报中进行体现。