

 HENGYI	恒逸 (文莱) PMB 项目 IPMT Hengyi (Brunei) PMB Project IPMT		
	会议纪要 Meeting Minutes		
记录编号 Record Serial No.		使用部门 User	设备检修部
会议名称 Meeting Title	设备检修部周调度会议	日期 Date	2021.5.4
地点 Venue	维修部 324 房间	纪要编号 Minutes Serial No.	17-2021
主持人 Chairperson	刘波	签发人 Signed By	
<p>参会人员 Attendees: 李锦龙、陶健平、孔庆涛 (回国休假)、刘波、李华 (回国休假)、刘东辉 (回国休假)、赵怀平、王世玉、刘亚勇 (回国休假)、柳加有 (值休)、王波 (调休)、杨大可、李明、禹鹏飞、陈强、王振江 (回国休假)、王广军、白鹏飞 (回国休假)、洪国强、洪玉丽 (请假)、柴尔林 (回国休假)、黄继峰、时壮壮、王帮荣、吴耀杰、杨天来、孙福、贾清河、施威、马建力、朱国策、常树林、林龙、陈春高。</p> <p>一、会议内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 各班组和专业管理工程师汇报了近期工作完成情况和需要部门解决的问题。 部门领导传达了公司会议精神,对部门的管理事项和重点工作做了安排。 <p>二、工作安排及要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 部门安排的各项工 作,各责任人在下周例会上进行汇报。 王世玉负责加强焊工的焊接质量控制,并对焊工的焊接合格率情况进行跟踪记录,作为对焊工全年工作评价的依据。 李明负责编写课件《切割片种类的选择与使用》,并组织培训。 电站 1#炉检修为本周重点检修工作,强调安全、质量管理。王广军牵头检查确认封人孔前的各项工作。检修结束后,起重班负责升降平台的维护、保养和防腐。王广军牵头汇总 1#炉检修中发现问题,针对问题落实措施、完善方案、修订标准规范,在下次炉子检修中加以应用与借鉴。 工程师和班长对现场作业的安全监督检查要严格执行,对于吊装、架子搭设、高空作业、临时用电、受限空间等危险作业,必需专人监护。 工器具进出厂暂时按 HSE 管理部规定执行,赵怀平负责尽可能为手续办理提供便利,陈强负责与 HSE 管理部沟通协调,尽可能简化工器具进出场手续。司机、班组在运送物资进出厂时注明物资件数。 			

公司规定休假原则上不能提前 **45** 天以上回国，班组在休假人员安排调整时尽量控制在 **45** 天范围内，若班组内部在人员回国休假安排上有无法解决的矛盾，报部门后，部门在班组与班组之间进行协调。急需回国的人员要提供证明或申请，申请延期休假的为两周的病、事假，病假需提供三甲医院诊断证明，证明要有医生建议休息天数，不符合规定的按事假处理。

7. 各班组安排好节假日期间听班应急人员。

8. 所有进入文莱携带的违禁品都必须进行申报，未申报而被查出的海关将按照走私进行处罚。

9. 上岛 **DARE** 卡要随身携带，上岛严禁携带违禁品。

10. 夜间值班、夜间加班在群内及时报备，工作结束时要群内报备工作完成的具体情况。凡是有加班检修工作的，班长或副班长要在检修现场对检修过程进行管控。

11. 检修作业票是最大限度杜绝安全事故，保护我们自身安全的一项重要措施，拿到检修作业票后要检查工作内容是否写清，各项安全措施是否落实。

12. 各班组要利用检修技术总结会总结以往检修过程中的不足，总结分析造成返工的原因，并在以后的检修工作中加以借鉴。

13. 各班组梳理手中的工作，控制好班组工作节奏，按部就班，有条不紊的向前推进各项工作。

14. 近期煤仓储量接近上限，人员在进入煤仓时要注意安全，特别注意 **CO** 及煤堆垮塌问题。

15. 炼油三部重整 **1050-K202** 冷凝器进水管焊缝泄漏，刘波负责，王世玉、施威配合，先模拟实际工况进行焊接试验，确认可行后记录焊接各项参数。

16. 钳工班组要做好日常的巡检和维护工作，对联合检查出的问题要举一反三，及时消缺。

17. 赵怀平牵头，对部门空余床位进行统筹调剂，原则上人员要向 **Aranta** 小区集中。