
 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0108-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部 6 月份工艺技术 例会	Chairperson 主持人	Sun Jian Huai 孙建怀
Date/时间	15:30, 5 th Jul.	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">  Signing Date/签发日期: 2021 年 7 月 5 日 </div>			
Attendees/参会人员: 孙建怀、杨仕海、杨帆、叶爱慧、苗建、孙伟峰			
Content/纪要内容: <p>本次会议由部长孙建怀主持，会议由工艺专业汇报二部四套装置 6 月份工艺专业日周月检统计分析和工艺技术月报，并针对各装置技术分析进行点评。</p> <p>一、针对日检中多次出现的班长 MES 交接班记录问题，要求工艺专业要及时提醒班组做好人员休假、岗位轮换期间的交接工作。</p> <p>二、要求工艺专业将现场仍存在的少量盲板标识、管线标识问题，作为 7 月重点检查、整改项目，敦促各班组一个月内完成全部整改工作。</p> <p>三、要求工艺专业针对 6 月份两次应急过程中暴露出的问题，要举一反三，详读其他部门应急总结，吸取经验，结合实际工况，及时更新、完善应急预案，加强重视应急演练。</p> <p>四、加氢工艺专业要及时落实以下应急优化措施：（1）轻烃和石脑油的各支密排线盲板保持通位状态；（2）地下污油系统末端氮气吹扫线盲板保持通位状态；（3）及时修订相关应急预案。</p> <p>五、要求加氢专业加强关注柴油加氢装置氢气和原料油变化的对 1030-R101 床层压降的影响，在满足焦化汽、柴油加工比例均\geq7%的前提下，保证装置处于最低加工负荷，新鲜原料加工量的调整，通过增减循环产品量进行平衡。</p> <p>六、要求工艺专业 7 月份加强日周月检中事故应急和工艺指令的内容提问，同时将巡检质量检查和工艺指令执行情况作为 7 月份的重点检查项目。</p> <p>七、要求工艺专业对事故处置的关键流程进行核查，关键部位（例如：加裂未转化</p>			

油、紧急泄压、污油等后路流程) 手阀严禁上锁和加盲板。

八、要求各装置能耗、物耗数据要和计调部数据统一，做月报技术分析时若数据偏差较大可按先部门统计专业数据进行分析，再与计调部进行联系。日常需加强与计调部的沟通，保证各项装置数据统一。

九、要求工艺专业敦促各班组引导文莱员工多说中文，加强与中方员工的沟通能力，保证文莱员工培训力度和进度，逐步加深月度培训验收考试难度。

十、联锁和报警的管理要遵守公司制度和部门细则，如需摘除联锁，班组应及时填写、办理相关台账和手续，工艺专业应做好检查、确认工作。

十一、要求工艺专业加强引导和检查班组内、外操联系情况，特别是在事故应急状态时，外操要服从内操指挥；外操任何现场关键操作前，应先争得内操同意后，再进行操作。