

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	Zhao Ting Yun 赵挺云
Date/时间	10:00,7 th June	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">赵挺云</div> <div style="text-align: right;">Signing Date/签发日期: 2022 年 6 月 7 日</div>			
Attendees/参会人员: 孙建怀 赵挺云 李文涛 高俊杰 孔庆站			
Content/纪要内容: <p>2022 年 6 月 7 日上午 10:00，炼油二部组织各设备管理人员召开 5 月份设备专业月度例会，会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示，现汇总纪要如下：</p> <p>一、本月总体设备运行情况：</p> <p>1) 本月炼油二部各机组总体运行正常，炼油二部各机组保持正常运行，1040-K102A 无级调量系统本月无大幅度操作，目前运行正常。</p> <p>2) 本月各装置的机泵运行总体良好：机泵检修 2 台次，其他设备运行正常。</p> <p>3) 炼油二部四套装置 5 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。</p> <p>4) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。</p> <p>5) 本月日周月检工作正常进行，加氢装置共查处日周月检问题 37 项，加裂气分装置共查处日周月检问题 41 项，已全部整改闭环。</p> <p>6) 本月对数据大于 0.5mm/a 的测厚点进行定点测厚，无异常数据。</p> <p>二、下月工作计划安排：</p> <p>1) 1020-（K101+K102）C 计划中修。</p> <p>2) 部分压力容器年检，部分到期安全阀校验。</p> <p>3) 建立装置腐蚀基础台账。</p> <p>4) 保温层下腐蚀检查。</p> <p>5) 1040-K102 活塞杆国产化跟踪。</p> <p>6) 2023 年大修物资梳理、方案对接。</p>			

7) 后备设备技术人员培养

三、部领导要求

- 1) 加裂高压注水泵备件 7 月份到货验收后需与机动部对接后再进行后续安排。
- 2) 加裂新氢机国产填料到货后按计划对二、三级填料进行检查，并联系检修部加装二、三级活塞杆衬套。
- 3) 跟工艺对接好正式盲板、临时盲板、临时盲盖清单，提前准备相关备件，防止遗漏。
- 4) 机泵检修分析时尽量避免出现“装置运行末期”与“寿命到期”等字眼。
- 5) 收集大修时用的工器具，煤柴油与加裂工器具要分开使用，需要采购的提前进行采购。
- 6) 对螺栓、垫片等常规物资要提前准备，防止出现物资不足的现象。
- 7) 专业考核要注意平衡，可适当修改细则里的分值，保护班组的工作积极性。
- 8) 六月份机动部将进行半年工作检查，设备专业要做好迎检工作，提前做好自查自改。
- 9) 对装置内弹簧支吊架进行定期专项检查，可与工艺对接纳入小神探巡检系统，使弹簧支吊架受控。
- 10) 多关注复合空冷水质问题，对水质分析不合格的空冷加强在线置换。
- 11) 排查高空部位保温有无破损现象，发现问题及时整改，防止对人身安全与设备稳定运行造成威胁。