
 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	Zhao Ting Yun 赵挺云
Date/时间	10:30, 10 th May	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人:			
			
Signing Date/签发日期: 2023 年 5 月 10 日			
Attendees/参会人员:			
赵挺云 李文涛 高俊杰 孔庆站			
Content/纪要内容:			
<p>2023 年 5 月 10 日上午 10:30, 炼油二部组织各设备管理人员召开 4 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:</p>			
<p>一、本月总体设备运行情况:</p>			
<p>1) 本月处于设备大检修阶段, 设备运行总体正常, 8 套机封因开停工期间介质较脏, 工况扰动产生泄漏, 其余设备运行正常。</p>			
<p>本月炼油二部各机组总体运行正常, 炼油二部各机组保持正常运行。</p>			
<p>2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修 8 台次, 其他设备运行正常。</p>			
<p>3) 炼油二部四套装置 4 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。</p>			
<p>4) 本月对二部四套装置复合空冷进行冲洗刷漆, 其中 1040-A205A/B、1040-A204、1030-A203A 管束泄漏, 堵焊处理, 同时分析泄漏原因, 采取措施缓解管束外腐蚀情况, 对腐蚀严重的空冷进行紧急采购。</p>			
<p>5) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 6 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 4 项, 已全部整改闭环。</p>			
<p>二、下月工作计划安排:</p>			
<p>1) 加裂循环油至加氢分馏塔技改施工</p>			
<p>2) 1040-P102B 油封漏点处理。</p>			
<p>3) 装置保温恢复。</p>			
<p>4) 装置脚手架拆除。</p>			

5) 装置现场规格化清理。

三、部领导要求

1) 往复压缩机大修时间需与机动部进一步确认，统计所需备件，备件数量不满足要求的要进行采购，为压缩机大修做准备。

2) 气分装置部分机泵干气密封背压高，清理后路后重新投用，降低背压。

3) 梳理气分装置使用日机机封的机泵，对班组进行宣贯，干气密封流量、压力按照日机机封要求投用。

4) 空冷上箱技术协议已经签署完毕，独家采购原因已协调机动部进行沟通澄清。

5) 周计划每周五要准时填报，提高周计划准确性。

6) 现场规格化管理要加强，职能部门将对现场规格化进行检查。