



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Meeting Minutes

会议纪要

Record No.

HYBN-T6-11-0067-2018-1

Page 1 of 2

Meeting Title
会议名称

炼油二部设备月度例会

Chairperson
主持人

Zhao Ting Yun
赵挺云

Date/时间

15:30,9thJun

Venue 地点

炼油二部会议室

Signer/签发人:

Signing Date/签发日期: 2023 年 6 月 9 日

Attendees/参会人员:

孙建怀 赵挺云 李文涛 高俊杰 赵蔚

Content/纪要内容:

2023 年 6 月 9 日下午 15:30，炼油二部组织各设备管理人员召开 5 月份设备专业月度例会，会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示，现汇总纪要如下：

一、本月总体设备运行情况：

1) 本月炼油二部各机组总体正常运行。

2) 本月各装置机泵运行总体良好：机泵检修 3 台次 1. 1041-P202B 因振动异常上升振动值偏大，解体检查发现推力轴承有明显卡涩，同时密封腔中有较多黑色固体粉末，密封端面磨损严重，于是更换轴承 NU308ECM 1 套；7308BECBM 2 套；中密干气密封 CM1Bn-058/11G-053-E040AD/0077 1 套。2. 1041-P204B 干气密封后路压力高，疏通管路后无效，更换中密干气密封 CM1Bn-058 E040AD 1 套。3. 1040-P0101B 运行中出现异常声响，并在联轴器侧可看到外漏轴明显晃动，经拆解发现下部滚动轴承保持架及滚动体严重磨损，膜片联接螺栓断裂，对上部轴承磨损位置进行镶套以及更换轴承处理。其余各机泵运行正常。

3) 炼油二部四套装置 5 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。

4) 本月炼油二部复合空冷开观察口检查管束、高压水枪清洗并喷漆，检查无异常。

5) 本月日周月检工作正常进行，加氢装置共查处日周月检问题 23 项，加裂气分装置共查处日周月检问题 31 项，已全部整改闭环。

二、下月工作计划安排：

1) 复合空冷专项整改

2) 1030-P102A 节能改造

3) 1040-P215 切割叶轮

4) 装置脚手架拆除，零星保温复位

5) 装置现场规格化清理

三、部领导要求

1) 对复合空冷的改造工作要求湿区不能有死区，干湿区要做好分离，改造之后要加强空冷水箱水质的管理。同时要求工艺、设备、安全相关管理人员共同参与，做好复合空冷专项改造施工时现场的风险评估和把控。

2) 班组每月的应急演练要求设备管理人员必须参加，对于涉及到设备相关的的事故演练需要做好点评工作。

3) 每月副班培训设备管理人员要足够重视，提前准备好培训资料。

4) 设备管理人员要盯紧加裂空冷 A204 到货的情况，待各项条件允许之后，将该项大检修遗留的问题彻底整改完毕。

5) 催促 SEI 抓紧推进柴油加氢反应器新型内构件的设计工作，待设计完成后及时开展内件申购工作。

6) 对关键设备的轴承、机封等易损件要做好备件的梳理，若不满足储备定额要及时采购。

7) 柴油加氢进料泵 P102A 节能改造工作加快推进，备件到货之后要做好检测及尺寸复核等相关工作。

8) 现场规格化管理要加强，本月要求设备管理人员对装置高处全部检查一遍，检查出的问题要求班组及时整改并拍照反馈。

9) 要加强仓库物资的管理，要优先使用部门存储时间较长的物资，然后再使用新到货的物资，物资申购前必须先确认有无库存。

10) 设备管理人员出境旅游时要提前跟部门报备，专业领导要根据人员配置情况合理把关；各装置的设备管理人员不能同时休假，轮换休假也要尽量预留一周的交接时间。