

 <b>HENGYI</b>	<b>Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司</b>		
	<b>Meeting Minutes</b> <b>会议纪要</b>		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
<b>Meeting Title</b> 会议名称	炼油二部设备月度例会	<b>Chairperson</b> 主持人	Li Wen Tao 李文涛
<b>Date/时间</b>	10:00, 6 <sup>th</sup> October	<b>Venue 地点</b>	炼油二部会议室
<b>Signer/签发人:</b> <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue;">李文涛</div> <div style="text-align: right;"> <b>Signing Date/签发日期:</b> 2023年10月6日         </div>			
<b>Attendees/参会人员:</b> 孙建怀 李文涛 高俊杰 赵蔚 孔庆站 蒋恒			
<b>Content/纪要内容:</b> <p>2023年10月6日上午10:00, 炼油二部组织各设备管理人员召开9月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:</p> <p>一、本月总体设备运行情况:</p> <p>1) 炼油二部各机组保持正常运行。</p> <p>2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修2台次 1. 1030-K101B-P1B 更换机封、轴承、联轴器组件检修, 2. 1030-K101B-P1A 对中复验、联轴器组件检查。其余机泵运行正常。</p> <p>3) 炼油二部四套装置9月EM系统机泵状态监测数据全月正常。</p> <p>4) 本月对气分装置1041-A301A/E/F、1041-A101B管束腐蚀情况进行抽查, 因气分装置湿式空冷水未投用, 所抽查管束无明显结盐现象, 1041-A101B部分管束有轻微结盐, 用高压水枪进行清洗后刷漆处理。</p> <p>5) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题24项, 加裂气分装置共查处日周月检问题46项, 已全部整改闭环。</p> <p>二、下月工作计划安排:</p> <p>1) 1040-K102A大修。</p> <p>2) 保温层下腐蚀检查整改。</p> <p>3) 1020-SR202换剂配合</p> <p>4) 装置区域内集装箱物资盘点</p>			

5) 装置内备用机泵联轴器膜片检查、找正

### 三、部领导要求

1) 鉴于 1020-P202B 入口阀门及 1040-P211 过滤器多次堵塞，装置停工检修后前三个月增加切泵及清理过滤器的频率，避免阀门、管路堵塞等情况的发生。

2) 技改技措项目逐一排计划，在时间上拉开距离，兼顾好部门和检修部的人员力量。

3) 10 月 18 日 K102A 将进行 7 天的大修工作，需提前备好相关物资，和机、电、仪对接好检修项目，检修保质保量，不能因赶进度影响检修质量。

4) 近期班组操作问题较多，针对操作复杂的机泵出具操作卡，设备管理人员对班组加强培训，安排作业时多提醒。

5) 对安排的工作执行不力、工作比较应付的班组，要加强考核，提高班组人员意识，保证装置安全平稳运行。

6) 保温层下腐蚀检查和整改工作需出一份具体整改方案和奖惩措施并按要求持续进行整改。

7) 部门库房物资分门别类整理好，在 10 月底整理完成并要求帐、卡、物一致。

8) 台账资料完善好，做好闭环，做到有据可查。

9) 督促班组做好现场机泵规格化，对不能按要求做好现场规格化的班组严肃进行考核。