
 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	Zhao Ting Yun 赵挺云
Date/时间	10:00, 8 th November	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">  </div>			
<div style="text-align: right;"> Signing Date/签发日期: 2023 年 11 月 8 日 </div>			
Attendees/参会人员: 孙建怀 赵挺云 李文涛 赵蔚 蒋恒			
Content/纪要内容: <p>2023 年 11 月 8 日上午 10: 00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 10 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:</p> <p>一、本月总体设备运行情况:</p> <p>1) 炼油二部各装置保持正常运行。</p> <p>2) 本月各装置的机泵(组)运行总体良好: 机泵(组)检修 2 台次 1. 1041-P203B 更换骨架油封; 2. 1040-K102A 预防性大修, 更换进排气阀、填料、二级活塞杆、三级大头瓦、主轴瓦等。其余机泵(组)运行正常。</p> <p>3) 炼油二部四套装置 10 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。</p> <p>4) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共检查日周月检问题 31 项, 加裂气分装置共检查日周月检问题 57 项, 已全部整改闭环。</p> <p>二、下月工作计划安排:</p> <p>1) 1030-SR201 过滤器内部滤网检查清理;</p> <p>2) 保温层下腐蚀检查整改;</p> <p>3) 到期安全阀校验;</p> <p>4) 装置区域内集装箱物资盘点;</p> <p>5) 装置内备用机泵联轴器膜片检查、找正。</p> <p>三、部领导要求</p> <p>1) 复合空冷检查记录跟踪表要进行完善, 附上照片、备注说明。气分三个月一次,</p>			

加裂、加氢两个月一次，工艺原因不能按期检查的空冷要报备。

2) 部门仓库备件清单整理好发至相关管理人员，仓库管理细则尽快编写实施。

3) 按计划对炼油二部固定资产进行统计、核对。

4) 对二化建的保温质量进行把关，质量不达标的要求返工，并控制好保温费用。

5) 技改材料申请进度及时跟进，采购进展做好催促和跟踪。

6) 操作规程修订，大机组的准备、启停、切换，明确主要操作步骤，机组相关联锁一定要编写准确，设备操作卡结合现场实际情况将相关操作细节编写清楚。

7) K102 国产化活塞验收存在的问题要做好跟踪，国产化后反向角和活塞力等关键数据要求贺尔碧格和沈鼓核算，待确认无问题后再进行验收。

8) 备件采购，需要我们澄清时，一定要严谨准确。

9) 机动部的会议纪要跟踪和其它要求，部领导没有落实分配到具体负责人的，由各装置主任（副主任）工程师安排落实。

10) K102A 大修暴露出的问题要做好总结，吸取教训，为下次大修提供参考，减少不必要的次生问题。

11) 机动部查出的岗检问题，要跟踪落实，并加强检查考核力度，相同问题不能接二连三出现。

12) 设备专业分工负责人要定期轮换，同时加强现场基础管理，月度检查加裂、加氢装置要交叉检查，消除因个人思维惯性出现的漏洞。