
 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0007-2022-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部 10 月份工艺技术例会	Chairperson 主持人	SUN JIANHUAI 孙建怀
Date/时间	14:00, 7 th Nov	Venue 地点	CCR209
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">  孙建怀 </div> <div style="text-align: right;"> Signing Date/签发日期: 2023 年 11 月 7 日 </div>			
Attendees/参会人员: 孙建怀、杨帆、杨仕海、苗健、孙伟锋、蒋翔明、赵利霞、黄艳芯、			
Content/纪要内容: <p>本次会议由孙建怀部长主持，会议由工艺专业汇报二部四套装置 10 月份工艺专业日周月检统计分析和工艺技术管理总结，由部领导针对各装置的汇报内容进行点评并作出以下要求。</p> <ol style="list-style-type: none"> 10 月份公司柴油计划量高，高闪点柴油备货量大，对两套装置的高负荷生产下，产品质量控制挑战很大，要尽量减少航煤加氢装置降量幅度，在航煤分馏塔有富余的情况下，尽量提高负荷和塔底温度，班组可以根据分馏塔负荷适度提高反应进料量。 柴油加氢 D-202 铁离子分析偏高，与设备专业对接增加 A-202 进出口的侧厚分析。 现场大量保温整改和拆除后，工艺上要组织落实管道标识的书写，确保标识明显，易于操作。 加裂 K-102A 无级调量系统本次投用过程中，部分班组技能生疏，工艺专业集合本次副班，对所有班组再次进行培训。 10 月份操作问题较多，加裂 K-102A 检修后开机不成功，仪表问题较多，但也要关注工艺操作过程的失误，做好设备启动前的工艺检查和气密工作。 本月班组操作纪律，劳动纪律都有下降情况。部门检查要到位，考核要严厉。 			

- 7、工艺专业的日常提问操作，多倾向于主操班长岗位，保证各班组主操水平，才能确保班组应急处置及时得当，日常应急演练中，可以增加突发性项目，锻炼班组应急能力。
- 8、2023 年本地员工的顶岗培训，外操学习主操的轮岗培训活动即将结束，此结果关系年底员工绩效考核和岗位调整，工艺专业牵头在 12 月中旬完成此工作。
- 9、要制定炼油二部的培训管理细则，明确和固化各级人员的培训和考核方式，结合岗位技能清单，明确各级岗位的技能要求，为本地员工的职业发展提供参考。
- 10、工艺专业要吸取 10 月份设备岗检问题，针对检查问题查找自身专业管理和班组日常操作中是否可能出现类似问题；管理人员对检查问题的整改措施是否落实进行核实，不能只要求、只安排、不落实。
- 11、加裂 A-204 新购空冷本月到货，到货后先放 1#堆场保管，现场运行空冷出现泄漏后再进行更换，因此空冷要做为日常巡检的重点检查内容，管理人员要将其纳入日检范围中。
- 12、航煤加氢不合格线跨轻污油流程和航煤分馏塔 E-201 冷冻水改造两个技改，材料到货后要着手施工，12 月份航煤生产期间，要借用此时机对 E-201 冷冻水进行甩头。