



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Meeting Minutes

会议纪要

Record No.

HYBN-T6-11-0067-2018-1

Page 1 of 2

Meeting Title  
会议名称

炼油二部设备月度例会

Chairperson  
主持人

Zhao Ting Yun  
赵挺云

Date/时间

10:30, 8<sup>th</sup> Dec

Venue 地点

炼油二部会议室

Signer/签发人:

Signing Date/签发日期: 2023年12月10日

Attendees/参会人员:

孙建怀 赵挺云 李文涛 高俊杰 孔庆站 赵蔚

Content/纪要内容:

2023年12月8日上午10:30, 炼油二部组织各设备管理人员召开11月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:

一、本月总体设备运行情况:

1) 本月炼油二部各机组运行总体良好: 1040-K102B 因三级缸盖侧吸气阀部分蘑菇头碎裂气阀温度升高, 更换气阀1只, 其余各机组运行正常。

2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修4台次 1. 1030-PA501B 更换控制滑阀O型圈; 2. 1041-P201A 机封泄漏更换机封一套; 3. 1041-P201B 轴承箱轴向振动大, 预防性检修, 更换轴承、机封、骨架油封; 4. 1040-P210A 因工艺需求, 更换大直径的叶轮。其余各机泵运行正常。

3) 炼油二部四套装置11月EM系统机泵状态监测数据全月正常。

4) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题54项, 加裂气分装置共查处日周月检问题33项, 已全部整改闭环。

二、下月工作计划安排:

1) 复合空冷1040-A201B 湿区管束查漏、消漏检修;

2) 1020-(K101+K102) B 新氢段排气阀更换检修;

3) 气分冷冻水至航煤加氢技措”甩头施工;

4) 年度专业总结编写;

5) 设备操作规程和操作票修订。

### 三、部领导要求

1) 关于周检修计划提报时间范围做了明确要求，即本周六至下周五共计 7 天，每周五前与班组和部门其它专业提前做好沟通将下周工作列入周检修计划，最大限度提高周计划的准确率。

2) 对二化建的保温恢复以及除锈刷漆工作要严把质量关，保温恢复质量未达到要求的不予签证，防腐必须要刷底漆，严禁只刷面漆。

3) 对于班组包干区的轮换，设备管理人员要明确轮换顺序以及检查、整改、验收等相关要求和节点，高标准完成班组包干区轮换工作。

4) 对复合空冷管束的防腐检查要按机动部要求执行，检查之前与工艺专业提前做好沟通，检查出的问题在复合空冷专项检查跟踪表中做好登记。

5) 月底之前要将各类报告、文件、记录等文档在 EM 系统做好归档。

6) 近期班组外操巡检、内操抄表以及日常固定工作的质量和标准严重下滑，要求设备专业深入现场，严抓班组现场的各项工作，提高验收标准，同时定期到内操检查班组设备记录情况并对班组的定期工作从严要求。

7) 要求设备专业定期登陆小神探巡检仪系统，通过巡检仪中的数据来深入分析设备的运转情况，对异常数据要有敏感性，发现异常尽早处理，将设备隐患消灭在萌芽之中。

8) 对现场操作频率较低的机泵，设备专业要对班组多现场指导，副班培训多讲解，现场考试多提问，要侧重现场实际操作，使班组能更好的应对设备突发情况。

9) 气分装置的机泵因工艺介质原因，机封泄漏频繁，设备专业对气分机泵机封改型工作要继续推进，从本质上解决问题。

10) 对装置现场低温管线的保温层下腐蚀检查和整改工作要持续进行，检查和整改的时间可以延长，争取做到全覆盖。