

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	阿地里·布力布力 /ADILI BULIBULI
Date/时间	11:00,9 th February	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">阿地里·布力布力</p> <p style="text-align: right;">Signing Date/签发日期: 2024 年 2 月 14 日</p>			
Attendees/参会人员: 杨帆 阿地里·布力布力 高俊杰 孔庆站			
Content/纪要内容: <p>2024 年 2 月 9 日上午 11:00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 2024 年 1 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:</p> <p>一、本月总体设备运行情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 炼油二部各机组保持正常运行。 2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修 2 台次、机组检修 4 台次: 1. 1040-P206B 轴承箱漏油检修, 2. 1020-A202C 轴承检修。 3) 炼油二部四套装置 1 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。 4) 本月对加裂装置 1040-A205B、1040-A201A/B/C/D、1040-A202A/B/C/D 管束进行检查, 除对 1040-A205B 空冷管束弯管结盐部位进行冲洗刷漆外, 其余管束未发现异常。 5) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 24 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 38 项, 已全部整改闭环。 <p>二、下月工作计划安排:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 装置区域内腐蚀部位除锈刷漆防腐。 2) 装置区域内保温整改。 3) 到期安全阀校验。 <p>三、部门领导要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 员工培训方面需要加强, 利用好副班时间对操作规程及操作票进行培训。 2) 气体分馏装置 1041-E103 检修方案及备件要抓紧落实, 落实好后领取备件备用。 			

- 3) 严抓设备基础工作，扬长补短。
- 4) 对物资采购进度进行跟踪，到货后及时验收、施工。
- 5) 与工艺专业对接，想方设法提高加热炉热效率。
- 6) 加热炉空气预热器凝结水 PH 值需按时分析。
- 7) 气体分馏装置燃料气管线腐蚀问题需提前准备备件，择机处理。
- 8) 1040-K102C 一、二级出口安全阀需与阀门班对接备件，择机处理。
- 9) 关注设备腐蚀问题，做好现场防腐工作。