



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Meeting Minutes

会议纪要

Record No.

HYBN-T6-11-0067-2024-9

Page 1 of 2

Meeting Title
会议名称

炼油二部设备月度例会

Chairperson
主持人

孔庆站
KONG QIN ZHAN

Date/时间

10:00, 8th October

Venue 地点

炼油二部会议室

Signer/签发人:

Signing Date/签发日期: 2024 年 10 月 8 日

Attendees/参会人员:

杨帆 高俊杰 赵蔚 孔庆站 蒋恒

Content/纪要内容:

2024 年 10 月 8 日上午 10: 00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 9 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:

一、本月总体设备运行情况:

- 1) 炼油二部各机组保持正常运行。
- 2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修 3 台次、机组检修 0 台次 1. 1040-P206B 轴承箱异响, 拆检轴承; 2. 1020-P202B 盘车异常检修, 更换机封和轴承; 3. 1030-P103A 检修、更换机封及其密封件, 介质主密封动环刮擦痕迹明显, 油封静环密封面受损缺角。

3) 炼油二部四套装置 9 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。

4) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 35 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 41 项, 已全部整改闭环。

二、下月工作计划安排:

- 1) 加氢裂化装置及气体分馏装置腐蚀部位刷漆
- 2) 加氢裂化装置及气体分馏装置保温恢复整改
- 3) 加氢裂化装置及气体分馏装置复合空冷器管束腐蚀检查
- 4) 加氢裂化装置 1040-A207 管箱更换

5) 加氢裂化装置 1040-K102A 贺尔碧格系统维护

6) 加氢裂化装置 1040-P103A 大修

7) 航煤 D103 到柴油 C201 技改管线施工

8) 煤柴油加氢装置空冷平台除锈刷漆

三、部领导要求

1) 装置现场设备标识不到位的、缺失的，继续整改。

2) 10月配合机动部对 1040-K102 三级缸气阀的改造。

3) 10月22号贺尔碧格厂家上岛，提前对接，准备好相关材料。

4) 1040-P103 配件到货后，尽快检修。

5) 按机动部要求，对炼油二部设备储备定额进行修订，并上传 EM 系统。

6) 滚动计划的填写，需要加上编码和描述。

7) 1040-K102A 贺尔碧格维护时，需更换三级缸刮油环。

8) 气体分馏装置冷冻水至煤油加氢装置分馏塔顶水冷器技改技措材料已到货，尽快进行技改施工。