

	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-20002-011-2024	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	阿地里布力布力 ADILI BULIBULI
Date/时间	14:00,9 th December	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">阿地里·布力布力</div> <div style="text-align: right;">Signing Date/签发日期: 2024 年 12 月 14 日</div>			
Attendees/参会人员: 孙建怀 阿地里布力布力 孔庆站 赵蔚 蒋恒			
Content/纪要内容: <p>2024 年 12 月 9 日下午 14:00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 11 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:</p> <p>一、本月总体设备运行情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 炼油二部各机组保持正常运行。 2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵及机组检修共 3 台次。1. 1040-K102B 更换二级吸排气阀及三级盖侧排气阀, 2. 1041-P104A 因振动大更换轴承与机封(修复), 3. 1020-(K101+K102) A 检修。 3) 炼油二部四套装置 11 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。 4) 对湿式空冷管束进行检查、防腐刷漆。 5) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 30 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 43 项, 月检问题持续整改中。 <p>二、下月工作计划安排:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 加裂气分装置安全阀拆除校验。 2) 加裂装置 1040-A205B 复合空冷管束检查维护。 3) 气分装置 1041-A301 复合空冷管束检查维护 4) 1020-(K101+K102) C 检修更换新氢侧气阀 5) 柴油 1030-A202AB 复合空冷管束检查维护 			

6) 到期安全阀拆除校验

三、部领导要求

1) 复合空冷器管束要按时按点进行定期检查，检查时关注湿式空冷干区漏水汽部位，采购除雾器后整改。

2) 重视润滑油库房规格化问题，加强考核力度。

3) 审核检修方案时不仅要检查方案内容，对标准规范的时效性也要进行检查。

4) 学习讨论公司管理制度，将相关内容完善到日周月检表格当中。

5) 检修时需要让步接收的部分要走正规程序、流程。

6) 对各类设备检修完成后要进行总结，凡是动过基础的高压电机基础的检修必须对电机进行单试，确定磁力中心线。

7) 对于需要预防性检修的设备要及时提出，对于因其他因素不能进行预防性检修的设备要经领导审批。

8) 完善各机泵最小流量的表格，并在 DCS 画面上增加相应报警，12 月底前完成。

9) 加热炉专项检查中的遗留问题要跟踪好并彻底解决，如：煤柴油加热炉烟气 CO 高，空气预热器凝水 PH 高，加裂对流室管线振动等问题。

10) 2025 年工作重点放在人员基础培训及 2027 年大修准备工作上，预计 2025 年 9 月份完成初版检修计划。

11) 提高日周月检考核比例，考核比例要达到 70%以上，严格执行“负激励”考核。

12) 要积极开展技术攻关，对技术方案要进行多方论证，跟设计院及厂家沟通拿出切实可行的方案后再行动。