
	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0008-00032-2024	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部每周工作例会	Chairperson 主持人	Sun Jian Huai 孙建怀
Date/时间	14:00, 20 th Dec	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> Signing Date/签发日期: 2024 年 12 月 20 日 </div>			
Attendees/参会人员: 孙建怀、杨帆、杨仕海、阿地里·布力布力、孙伟锋、赵覃学、蒋翔明、汪春樨、赵蔚、毛奕清、Wafi 瓦非、黄艳芯、罗欣、赵利霞、杨诗惟			
Content/纪要内容: <p>本次会议由孙建怀部长主持，各专业对本周重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，现汇总纪要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本月 23 日至 27 日开展工艺、设备、HSE、综合专业年度大检查工作，要求各专业提前做好相关准备工作，并按照体系外审标准对四套装置做到全面、细致的检查，对检查出的问题要逐一落实考核并抓紧整改。（落实人：各专业） 要求设备专业抓紧完成设备报警参数的核对、修改工作，经部门审核后统一提交至计调部；新版工艺卡片修订已完成部门内部讨论，要在 25 日前发至计调部审核，12 月 31 日前发放至内外操室。（落实人：设备专业、工艺专业） 公司已发布《联锁管理制度-试行版》，要求工艺及设备专业认真学习并做好班组培训工作，要求做好全员评培训记录并签字确认，同时要向班组提供详细的 A、B 级联锁清单，下周要做好联锁旁路设置的内部讨论工作。（落实人：工艺专业、设备专业） 近期柴油加氢反应器 R101 床层压降出现波动，要关注柴油加氢装置产品过滤器 SR201 和机泵冲洗油过滤器压差变化情况，有问题及时汇报。（落实人：设备专业、工艺专业） 柴油 P203B 电机轴承有异响，班组及管理人员要加强对其巡检力度，有问题要及时反 			

馈、及时切泵，确保装置安全平稳生产。（落实人：设备专业）

6. 近期加裂一反二床层冷氢器壁侧法兰有渗油现象，周五下午经降压紧固后已基本消除漏点。管理人员及班组要进一步提高巡检和日常检查质量，及时发现各类生产异常问题，操作上要尽可能保持平稳，避免大幅波动。（落实人：各专业）
7. 设备专业自明年 1 月起在加氢、加裂外操室设立检修票证专项文件夹，要求班组做好票证分类管理，分计划性与非计划性工作票，设备专业要定期检查，规范作业票证和现场施工管理。（落实人：设备专业）
8. 今年部门的社会招聘已基本结束，缺编的社招人员陆续到位，部分本地员工也将于近期入职。2025 年要扎实做好全员培训工作，充分挖掘存量资源，在合规、受控的前提下继续做好系统化操作培训和本地化培养工作，为安全生产提供可靠的人力资源保障。设备专业主动提出要利用周末时间安排设备工程师进行全体操作人员的设备基础知识和操作培训，部门对此提出表扬，其它专业也要尽快开展行动。（落实人：各专业）