

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2025-2	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	蒋恒 JIANG HENG
Date/时间	10:30,10 th March	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人:  Signing Date/签发日期: 2025 年 3 月 10 日			
Attendees/参会人员: 孙建怀 阿地里·布力布力 高俊杰 赵蔚 蒋恒			
Content/纪要内容: 2025 年 3 月 10 日上午 10: 30, 炼油二部组织各设备管理人员召开 2 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下: 一、本月总体设备运行情况: 1) 炼油二部各机组保持正常运行。 2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修 4 台次、机组检修 2 台次 1. 1020- (K101+K102) B 循环氢段检修, 更换电磁阀, 调整卸荷杆间隙, 阀盖端面及压阀罩不平整处车削加工, 更换盖侧进气阀; 2. 1020- (K101+K102) C 循环氢段检修, 停机后循环氢端盖侧卸荷杆卡滞无法调整负荷, 拆清; 3. 1040-A101P 异响检修, 带轮磨损严重, 更换带轮; 4. 1040-P211A 检修, 更换机封与蓄能器皮囊; 5. 1040-A1010 异响检修, 更换带轮、轴承、皮带; 6. 1040-P203B 检修, 更换联轴器叠片; 7. 1030-A202B-P1 水泵检修, 水泵更换叶轮和机封; 8. 1020- (K101+K102) B-P1B 检修, 更换机械密封, 轴承。 3) 炼油二部四套装置 2 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。 4) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 51 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 50 项, 已全部整改闭环。 二、下月工作计划安排: 1) 加裂气分装置安全阀拆除校验。 2) 高危泵联轴器预防性检查。 3) 加裂气分塔器裙座防火涂层修复。 4) 气分装置冷冻水至煤油加氢装置 1020-E201 技改技措施施工。 5) 机泵 PLAN53B 蓄能器检查。			

6) 班组人员进行设备基础知识培训。

7) 加氢裂化装置 1040-R102 筒体垂直度测量。

8) 1040-K102A 贺尔碧格系统电气室和阀室连接螺栓进行预防性紧固作业。

9) 柴油加氢装置 1030-D204A (石脑油精脱硫罐) 进行换剂作业。

三、部领导要求

1) 完善各装置设备备品备件手册, 2025 年 12 月 5 日前完成并提交至机动部。

2) 各类设备变更需建立设备变更台账, 并每月滚动完善。

3) 3 月开始启动下个检修周期检修计划初步编制工作, 要求设备专业滚动完善各装置设备检修计划, 各专业在每月 20 日前提报检修项目计划至设备专业, 确保 9 月完成初版检修计划编制并提交至机动部审核。

4) 设备专业日周月检工作在一个季度内要全覆盖设备专业所有管理制度。

5) 机动部正在修订设备管理制度, 如有建议及时提出, 各类建议 3 月 31 日统一发给机动部。

6) 采购的各类备品配件到货验收不合格, 当天或第二天需走质量反馈 OA 流程。

7) 4 月 30 日前, 各装置要编写完成机泵、机组(含大机组润滑油泵)启停、切换等操作的相关操作卡, 并审核后上传至部门门户网站。

8) 对于单项估算费用超过 2 万元人民币(或 4000 文币)以上的防腐保温脚手架应由运行部先上报《施工任务委托申请单》进行逐级审批, 施工完成后要进行验收并填写《施工完成验收表》(附现场完工照片)。项目费用估算与界定由机动部费控负责。

9) 具有独立润滑油系统的机组及机泵润滑油分析、加热炉空气预热器凝结水分析、加热炉烟气分析等各类分析结果要及时跟踪, 分析报告如有问题及时处理。

10) 重要设备、高危机泵、关键机组启停、切换操作, 高风险作业以及流程变动等前需三级确认(外操、班长、工程师)并开展工前会, 告知作业过程中存在哪些风险, 如何避免, 做好作业风险控制。

11) 现场各类操作必须严格执行操作纪律, 未经内操明确指令的操作视为违规操作。强化操作纪律、加强监督, 杜绝外操擅自操作的行为, 保证装置安全平稳运行。

12) 设备专业培训以现场设备基本操作技能培训为主, 包括设备启停、切换、参数调整、异常处置等实操内容, 确保其掌握标准化操作流程。对班组培训结果进行抽考检验要从外操班长开始, 逐步覆盖全体外操人员, 班组长需率先通过考核以示范带头作用。

13) 机动部岗检问题举一反三, 其它部门岗检问题进行自检, 有类似问题及时整改。

14) 加氢裂化装置、煤油加氢装置、柴油加氢装置加热炉烟道挡板漏烟气的问题需增加至大检修检修计划中, 利用大检修处理加热炉烟道挡板漏烟气的问题。

15) 做好节能降耗为公司降低成本, 从加热炉燃料气、蒸汽、机泵机组用电方面入手, 1040-K102B 三级缸余隙可以摘除节约用电。