HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司							
	Meeting Minutes 会议纪要							
	Record No.	HYBN-T6-11-0059-2018-1 Page 1 of 2					Page 1 of 2	
Meeting Title 会议名称	炼油	由二部每周例会		Chairperson 主持人		Xu Zheng Rong 徐峥嵘		
Date/时间	13:30, N	Mar 24	Venue ±	也点	J)	炼油二部会议室		

Signer/签发人:

## Signing Date/签发日期:

## Attendees/参会人员:

徐峥嵘、海诚、孙建怀、陈晓林、杨帆、杨仕海、邓星朝、王放、李文涛、赵挺云、高 俊杰、周凯、何昆、毛奕清、高艳娜

## Content/纪要内容:

本次会议由部长徐峥嵘主持,各专业对本周重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报,现汇总纪要如下:

- 一、本周对加裂现场进行噪声检测, 共发现 4 处噪音超标, 近期将组织专题会, 探讨改造方法。在改造完成前,制作噪声区域图,提示员工进入噪声超标区域,做好防护。
- 二、本周将对柴油在线硫分析仪进行校验,待校验准确后,将降低柴油产品硫含量 分析频次。
- 三、柴油维持 110%负荷生产,设备专业关注好机泵的运行情况,重点关注温度、压力、流量及电流,发现异常情况及时反馈。
- 四、本周对加热炉烟气进行分析发现氧含量比 DCS 显示值高,设备专业检查现场有无漏风。
- 五、加裂今天早上 6 点开始进行标定。因氢气量不足,不能进行满负荷标定,维持现有负荷稳定,进行标定。
- 六、近期原油硫含量上升,请各专业关注工艺防腐及脱硫塔的运行,根据酸性水中 铁离子分析,及时加大三剂注入量。
  - 七、各专业本周五之前完成煤柴油标定报告并发给杨仕海,由杨仕海汇总整理。
  - 八、请孙建怀安排专人负责加裂催化剂退库工作,周五通报工作进展情况。
  - 九、工艺、设备专业加强关注空冷结盐情况,周五通报工作进展情况。
- 十、近期贫胺液带液,有可能导致脱硫塔带液及循环氢带液,后果严重。要求班组严格控制胺液温差及脱硫塔液位,定期检查循氢机入口分液罐是否带液,加强 D-109 监控,防止将液带到下游装置。同时加强贫胺液颜色监控,并写入交接班。

十一、近期发现小区隔离管控措施执行力度不够,管理存在漏洞,有员工私自外	·出,
请何昆、毛奕清加强宣贯,要求本部门员工严格遵守规定,对小区管理存在的问题,	及
时向公司反馈。	