

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文僊）有限公司		
	Meeting Minutes/会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0063-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部 3 月份设备例会	Chairperson 主持人	陈晓林
Date/时间	2020.04.06	Venue/地点	CCR 209#会议室
Signer / 签发人: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-family: cursive;">徐峥嵘</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Signing Date / 签发日期: 2020.4.7</div>			
Attendees / 参会人员: <div style="text-align: center;">徐峥嵘 陈晓林 赵挺云 李文涛 高俊杰 周凯</div>			
Content / 纪要内容: <p>2020 年 4 月 6 日，炼油二部召开 3 月份设备例会，会议讨论了 3 月份设备月报并提出修改意见，各设备技术人员对近期重点工作进行了汇报，部门领导对设备专业工作进行点评并布置 4 月份重点工作。形成纪要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对 3 月份设备月报进行讨论并修改，要求安全阀管理中将延期校验的做统计和备注，下月工作计划增加机泵定期切换事宜，下月开始防腐管理中加入回流罐的水样铁离子分析。要保证月报内容数据支持，并保证数据准确无误。 2、会议对本月度机动部考核进行了分析，总体情况较好，动设备检修率、加热炉运行管理都取得了专业排名第一，并且及时解决了因胺液系统原因导致的机封频繁泄露问题。但也有一些管理上、操作巡检上的问题，需要进一步加强内部管理。 3、有关 1030-P101A 叶轮切割事宜，高俊杰与机动部、检修部做好沟通，提前计划，原则上在 2 个工作日内完成切割与回装，做到正常投用。 4、要求设备管理人员每月底对作业票进行收集、检查并归档，确保填写完整、无误，并按照机动部要求存档 3 个月。 5、有关机泵切换事宜，针对需要切换机泵的列出清单并向班组下发明确指令，在 4 月底前完成季度切换工作。在切换前检查润滑油，对于到换油周期的和油品质差的进行更换并做好 EM 登记。 6、加强检维修记录的 EM 系统归档检查工作，有问题联系检修部完善。 7、因生产水系统内有害离子较多，进入复合空冷系统会对管束外表面产生垢下 			

腐蚀，而复合空冷器检修、更换都非常困难。如果系统需要复合空冷用水改为生产水，则系统必须保证生产水的品质，否则不准改线。在计调部无法保证生产水水质之前，跨接管线打盲板隔离，防止误动作。

8、设备管理基准要落实到班组，让班组有设备管理意识，切实做到全员设备管理。逐步加大设备专业考核在部门考核的比重。