

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0004-2022-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部 4 月份工艺技术例会	Chairperson 主持人	Sun Jianhuai 孙建怀
Date/时间	13:30, 4 th May.	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> Signing Date/签发日期: 2022 年 5 月 4 日 </div>			
Attendees/参会人员: 孙建怀、杨帆、苗健、叶爱慧、王放、罗欣			
Content/纪要内容: <p> 本次会议由部长孙建怀主持，会议由工艺专业汇报二部四套装置 4 月份工艺专业日周月检统计分析和工艺技术管理总结，由部领导针对各装置的汇报内容进行点评并作出以下要求。 </p> <ol style="list-style-type: none"> 一、针对煤、柴油加氢装置加热炉区盲板标识碳化问题，要求工艺专业联系设备专业定制专用盲板牌，用打孔镶嵌的方式进行放置、整改。 二、本月日检问题深度不足、检查问题数量偏少，要求工艺专业管理要更多的立足于现场，同时要分类深入专项问题的检查，并对整改情况复检，避免低级问题的重复出现。 三、要求工艺专业注意跟踪大检修技改项目的设计、采购进度，及时和计调部了解相关情况。 四、要求工艺专业尽快完成第二周期的催化剂申购 OA 流程提报，瓷球均按 110-120% 的计划量进行申购。 五、针对各装置三剂单耗的管理，要求工艺专业要将责任落实到班组，相关问题要及时体现在日、周、月检表中。 六、针对加裂 D-213 换剂过程中出现的相关问题要求工艺专业加强总结，从目前新罐的运行情况来看，液化气聚结器的效果不佳，操作上可适当提高外送压力，提高聚结器运行效果。 七、针对本月日检出现的典型问题，要求工艺专业继续加强操作纪律、工艺纪律和劳 			

动纪律的检查力度，基础管理是重中之重，要严加管理，落实好各岗位管理职责；针对中控轮岗人员的各项操作，要求内操班长一定要做好把关，做好班组全面管理工作。

八、柴油加氢装置 R-101 的压降问题，目前的工况与前三次有一些不同，操作上通过氢油比的优化有一定效果，要继续进行调整，另外可适当提高一床入口温度。

九、要求工艺专业对柴油加氢装置和加氢裂化装置精脱硫剂装填方案及时进行优化：针对柴油加氢石脑油精脱硫的实际使用情况，需考虑使用高硫容精脱硫剂，延长单罐精脱硫剂使用周期；针对加裂液化气精脱硫剂，应考虑适当减少精脱硫剂的装填量，进行级配优化，增加抗压差能力。

十、要求工艺专业对大检修专项方案继续进行完善，要求 6 月 30 日前停工方案部门内部完成讨论，部门内部审核版本定稿；另外，要求同步完成大检修隔离方案和临时盲板表，及时提报给设备专业，统一安排制作和申购计划。

十一、要求工艺专业联系计调部，尽快推进中和清洗剂、除臭钝化剂、液氨等大检修开工用化工原辅材料的技术交流和申购工作。