



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

公用工程部周（月）检和诊断记录

记录编号		HYBN-T6-16-00 -2018-1		使用单位	公用工程部	
检查区域		水处理个区域	检查时间	2020. 1. 31	周检 ☒	月检 ☐
序号	存在问题	对策措施及整改要求	要求整改时间	整改情况	整改人/时间	验证人/时间
1	1月29日,发现含油调节罐内水温上升到39.6℃,未予以关注和处理。生化池池水温最高达到40℃	关注调节罐水温,发现超过36℃,必须上报并立即组织查源头	1月31日/赵亮亮、水处理各班组长	已要求班组	赵亮亮 1.31	赵亮亮 2.6
2	消防稳压泵出口少量泄压水就地排放,是浪费	考核合理的回收措施	2月15日/王亮、宁泽贤	保持高温措施	王亮 2.15	王亮 2.15
3	污水场药剂堆放现场无药剂标识牌	增加药剂标识牌	2月3日/陈代兴	已整改	代勇 2.3	陈代兴 2.5
4	药剂罐无明显药剂名称标识	增加药剂标识,可使用化学式	2月3日/陈代兴	已整改	代勇 2.3	陈代兴 2.5
5	1月31日,检查灵活焦化进事故雨水池前采样阀处为负压,无法有效采样	择时将采样点改在立管上	2月10日前/宁泽贤、赵亮亮	已整改	陈代兴 2.8	赵亮亮 2.7
6	污水新外操间,室外空调排水沟脏、臭;易滋生细菌	及时清理	每周1、3、5白班定期清理	已要求班组	各班组长	赵亮亮 2.7
7	含盐外排池与含油流砂过滤器之间泥沙、杂物多	及时清理	2月4日前/包干班组	已整改	代勇 2.3	赵亮亮 2.3
8	污油脱水罐围堰内灭火箱灰尘多,彻底清理	及时清理	2月4日前/包干班组	已整改	陈代兴 2.1	赵亮亮 2.5
9	一循水中油在线分析仪数值失真,安排仪表校对;回装过滤器	及时校对	建议每月校对2次/赵亮亮具体联系	已要求仪表校对	赵亮亮 2.6	赵亮亮 2.7
10	一循东侧栗田新到药剂包装箱破损,周边木条、碎屑较多	及时安装、清理	2月4日、请栗田抓紧安装、清理现场	已整改	栗田 2.4	陈代兴 2.5
11	装置区制冷站门窗在检查、巡检完毕后请及时关闭	及时关闭	各班组长,长期	已要求班组	各班组长	赵亮亮 2.7

12	热水站 E101 换热器底部泥沙、杂物清理	及时清理	2月4日前/包干班组	已整改	方喜 2.2	潘文涛 2.2
13	给水消防加压泵站: 2个消防水罐回流管线、补水管线表面尘土清理	及时清理	2月4日前/包干班组	已整改	王浩田 2.4	余毅 2.4
14	消防 P102C/D/E 之间青苔较多, 请及时清理	及时清理	2月4日前/包干班组	已整改	王浩田 2.4	余毅 2.4
15	污水碱渣废气处理区域一钢支架旁有废弃钢管	尽快清除	2月1日 一班 (潘文涛)	已整改	张细安 2.2	潘文涛 2.2
16	污水 5152-P1006A 泵出口压力表量程选用不对	尽快更换 (请将 1007 与之对调)	2月1日 廖科平	已整改	廖科平 2.2	潘文涛 2.2
17	污水废气区域 JB-501 电控箱下面有废弃工字钢一块	尽快清除	2月1日 二班 (吴圆意)	已整改	张细安 2.1	王浩田 2.5
18	污水碱渣油水分离器顶部有撬棍	尽快清除	2月1日 一班 (潘文涛)	已整改	张细安 2.2	潘文涛 2.2
19	污水 5152-K2011BX 周围地面有饭盒	尽快清理	2月1日 三班 (黄俊)	已整改	代勇 1.31	黄俊 1.31
20	污水 4 台鼓风机轴承箱温度计红线不清楚	尽快补画	2月1日 代勇、李炯	已整改	代勇 1.31	黄俊 1.31
21	污水外排监控池东北角地面较脏	尽快清扫	2月1日 三班 (黄俊)	已整改	代勇 1.31	黄俊 1.31
22	消防泵站 12 台生活给水及生产给水泵压力表红线不清楚	尽快补画	2月1日 张冲、马泽川、李炯	已整改	张冲 1.31	黄俊 1.31
23	消防泵站 5 台消防水泵压力表红线不清楚	尽快补画	2月1日 王浩田、赵学仁	已整改	赵学仁 2.4	余毅 2.4
24	消防泵站 P102E 柴油机冷却液水箱下平台较脏	尽快擦洗	2月1日 赵学仁	已整改	赵学仁 2.4	余毅 2.4

主管领导审核 (签名): 应唐进

参检人员: 应唐进、张浩然、王亮、宁泽贤、王莹、赵亮亮、陈代兴



HENGYI

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司

Weekly (month) inspection and hidden trouble management ledger.

周(月)检查及隐患治理跟踪反馈记录

Record No.

HYBN-T7-16-0010-2018

Page 1 of 2

序号	隐患编号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人	控制措施
1		2.7	污水处理	王亮	周检	生化池含盐、含油各廊道通道卫生清理、药剂残留物清理、归拢	及时清理	各班组	长期	一般	周检	已整改	2.13	刘清和	定期抽查
2		2.7	雨水监控池	王亮	周检	雨水泵 09A/B 旁拆除的螺栓、短节回收, 备用	及时清理	水四班	2.7	一般	周检	已整改	2.8	赵霞	定期抽查
3		2.7	消防加压泵站	王亮	周检	消防加压泵站: 生产水补水管线脏, 罐周边地面杂物、青苔多(多次重复发生)	及时清理	包干区域, 消防当班人员	2.10 日复查	一般	周检	已整改	2.11	李川	2.11
4		2.7	污水处理	王亮	周检	废气处理单元地面卫生差、杂物多	及时清理	包干班组	2.12	一般	周检	整改	2.9	李川	清理
5		2.7	制冷站区域	宁泽贤	周检	污水提升泵站六 P0406 泵灌泵软管乱放地面未盘好	尽快盘好	潘文涛	2.8	一般	周检	整改	2.9	陈伟	加强检查
6		2.7	消防加压泵站	宁泽贤	周检	给水及消防泵站 5101-P301B 基础上有油污	尽快擦洗	水三班	2.8	一般	周检	已整改	2.12	黄良	定期抽查
7		2.7	雨水监控池	宁泽贤	周检	雨水监控池 5153-P04A 泵出口管线地面处有手套	尽快清除	齐鑫	2.8	一般	周检	已整改	2.13	王学军	加强检查
8		2.7	雨水监控池	宁泽贤	周检	雨水监控池 5153-P05B 泵基础钢板上 有钢管杂物	尽快清除	吴圆意	2.8	一般	周检	已整改	2.9	李川	加强清理
9		2.7	雨水监控池	宁泽贤	周检	雨水监控 5131-P07A/B 泵基础旁放有检修用螺栓	尽快放仓库, 并做涂油处理	赵霞	2.8	一般	周检	已整改	2.8	李川	闭票, 做好检查

10		2.7	雨水监控池	宁泽贤	周检	雨水监控 5131-P09A/B 出口管道下放有检修用螺栓	尽快放仓库, 并做涂油处理	赵霞	2.8	一般	周检	已整改	2.8	卢兴	定期清理
11		2.7	雨水监控池	宁泽贤	周检	雨水监控池北侧 6 台雨水大泵压力标红线不清晰	尽快补画	潘文涛	2.10	一般	周检	已整改	2.9	潘文涛	加强巡检
12		2.7	雨水监控池	宁泽贤	周检	雨水监控池南侧 5 台雨水大泵及 3 台湖水输送泵压力标红线不清晰	尽快补画	吴圆意	2.10	一般	周检	已整改	2.9	吴圆意	尽快
13		2.7	污水场	赵亮亮	周检	污水场生化池内部多次发现葡萄糖加药袋漂浮于池面上	加药时注意, 巡检发现后及时打捞	各班组	长期	一般	周检	已整改	2.9	潘文涛	加强巡检

说明: 1.检查形式: 周检、月检、综合检查、节前检查、其它等; 2.问题整改前照片详见附件, 按时按要求整改完毕后, 请将整改后的照片附在附件中, 统一回复给部门 HSE 工程师。

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 2. 14 周(月)检查及隐患治理跟踪反馈记录

Page 1 of 2

Record No.

HYBN-T7-16-0010-2018

序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人
1	2.12	污水场	应唐进	日检	含盐生化池水温分别为 37.1℃ 和 38.3℃, 偏高。查电脱盐污水水温为 43℃	查找原因, 予以缓解	赵亮亮	2.15	一般	周检	已整改	2.15	赵亮亮
2	2.14	污水场	应唐进	周检	2月13日22时含油生化A组出水氨氮相比8时下降幅度很大, 由111下降到20.28, 未及时联系化验确认	要求各班组注意化验数据的历史比较, 发现异常数据及时与化验确认复核	各班班长	长期	一般	周检	已整改	2.17	陈伟
											已确认	2.21	刘清和
											已整改	2.16	黄俊
											已整改	2.20	李田
3	2.14	消防	宁泽贤	周检	消防回流管线泄压阀组, 2块压力表红线不清楚	补画红线	四班余毅)	2.15	一般	周检	已整改	2.15	李田
4	2.14	雨水	宁泽贤	周检	雨水监控事故池西北角电缆槽架处有埋地钢管	尽快清除	宁泽贤	2.15	一般	周检	已整改	2.20	李田
5	2.14	消防	宁泽贤	周检	消防水罐及生活水罐南侧补水气动阀, 用仪表风管线手阀锈蚀严重	尽快防腐	赵霞	2.20	一般	周检	已整改	2.19	李田
6	2.14	消防	宁泽贤	周检	8台消防水大泵泵体上灰尘及油污较多	尽快擦洗	王浩田, 赵学仁	2.16	一般	周检	已整改	2.15	李田
7	2.14	消防	宁泽贤	周检	生产水泵 5101-P402B 电机及泵腔上油污较多	尽快擦洗	李炯	2.16	一般	周检	已整改	2.19	黄俊
8	2.14	湖水	宁泽贤	周检	湖水利用 5111-TK301 调节罐基础上有杂物	尽快清理	吴圆意	2.15	一般	周检	已整改	2.17	李田

9	2.14	湖水	宁泽贤	周检	湖水砂滤罐 F301A 基础下地面有青苔	尽快清理	潘文涛	2.15	一般	周检	已整改	2.15	潘文涛
10	2.14	湖水	王亮	周检	湖水利用单元取水泵周边、基础、设备卫生差	彻底清理	吴圆意	2.18	一般	周检	已整改	2.17	吴圆意
11	2.14	湖水	王亮	周检	营区洗衣房至湖水取水泵棚安全巡检通道, 杂草多, 巡检存在安全隐患	安排清理	陈代兴	2.20	一般	周检	已整改	2.20	陈代兴
12	2.14	污水场	王亮	周检	含盐 CAF A/B 列搅拌器区浮泥较多, 及时清理	及时用水冲洗清理	各班班长	长期	一般	周检	已整改	2.14	潘文涛
											已整改	2.21	刘洪彬
											已整改	2.16	黄依
											已整改	2.20	李毅
13	2.14	污水场	王亮	周检	含盐生化 B 列浮泥较多, 曝气量不足 (A 段最后两列), 2.14 日白班完成接管工作	调整风量、通气处理	2.14 日白班	2.14	一般	周检	已整改	2.14	潘文涛

说明: 1.检查形式: 周检、月检、综合检查、节前检查、其它等;

2.涉及各班组的内容, 请各班班长整改完成后分别签字。

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 2. 21 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录

Record No.

HYBN-T7-16-0010-2018

Page 1 of 2

序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人
1	2. 20	污水场	宁泽贤	周检	污水碱渣处理尾气洗涤塔底部 2 处法兰盖锈蚀	除锈防腐	赵霞	2. 25	一般	周检	已整改	2.25	李国志
2	2. 21	污水场	王 亮	周检	污水处理单元、给水消防加压泵站运行记录涂改严重	认真书写	各班组	长期	一般	周检	已整改	2.22	李国志
											已整改	2.22	李国志
											已整改	2.24	李国志
											已整改	2.23	李国志
3	2. 21	污水场	宁泽贤	周检	污水碱渣 0257-P1003 泵出口压力表根部阀残留碱液较脏	及时擦洗	王伟东（一班）	2. 22	一般	周检	已整改	2.22	李国志
4	2. 21	污水场	宁泽贤	周检	污泥浓缩框架北侧管廊西侧钢柱上挂有铁丝	尽快清除	吴圆意（二班）	2. 22	一般	周检	已整改	2.22	李国志
5	2. 21	污水场	宁泽贤	周检	浓缩框架地面剩余栏杆管需要清理	尽快清理	赵霞 吴圆意	2. 22	一般	周检	已整改	2.22	李国志
6	2. 21	污水场	宁泽贤	周检	含盐生化池西侧分析取样器周围地面一处尘土较多	尽快清扫	余毅（四班）	2. 22	一般	周检	已整改	2.23	余毅
7	2. 21	污水场	宁泽贤	周检	含盐生化池西侧自行车架处地面二处尘土较多	尽快清扫	余毅（四班）	2. 22	一般	周检	已整改	2.23	余毅

8	2.21	污水场	宁泽贤	周检	5152-P2012A 泵基础油泥较多	定期清理	赵飞 (三班)	2.22	一般	周检	已整改	2.22	黄俊
9	2.21	污水场	宁泽贤	周检	5152-K2011BX 后轴承箱温度计 红线不清楚	及时用红 油漆补画	李炯 (三班)	2.22	一般	周检	已整改	2.22	黄俊
10	2.21	污水场	宁泽贤	周检	5152-2010AX 前轴承箱油污较多	安全的进 行擦洗	代勇 (三班)	2.22	一般	周检	已整改	2.22	黄俊
11	2.21	污水场	宁泽贤	周检	含盐调节罐刮泥机基础周围有一 根铁丝	尽快清除	潘文涛 (一班)	2.22	一般	周检	已整改	2.22	陈伟
12	2.21	污水场	宁泽贤	周检	污水 6 个污水罐基础排气孔下方 地面有污泥青苔	定期清理	潘文涛 (一班)	2.23	一般	周检	已整改	2.22	陈伟
13	2.21	污水场	宁泽贤	周检	污水碱渣尾气洗涤塔循环泵出口 压力表未画红线	及时用红 油漆补画	乔丁 (一班)	2.22	一般	周检	已整改	2.22	陈伟
14	2.21	湖水	王亮	周检	湖水利用单元：加药间、加药间 门口、次氯酸钠储罐围堰内卫生、 泥沙多	彻底清理	吴圆意 (二班)	2.26	一般	周检	已整改	2.25	陈伟
15	2.21	一循	王亮	周检	一循吸水池南侧楼梯周边泥沙 多，灭火器箱卫生差	彻底清理	余毅 (四班)	2.26	一般	周检	已整改	2.23	余毅
16	2.21	一循	王亮	周检	一循 E 过滤器顶部漏水 (22 日白天 联系处理)	更换垫片、 加固)	潘文涛	2.22	一般	周检	已整改	2.26	陈伟

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；

2. 涉及各班组的内容，请各班组长整改完成后分别签字。