

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司													
Weekly（monthly） inspection and hidden trouble management ledger.													
2020. 5. 15 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录													
Record No.		HYBN-T7-16-0010-2018							Page 1 of 2				
序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人
1	5. 15	水处理	应唐进	周检	事故雨水池北侧防护栏杆中有一段缺上部横档	补加	宁泽贤	5. 31	一般	周检			
2	5. 15	水处理	宁泽贤	周检	消防水罐 B 罐西北角清扫口处有青苔污泥	尽快清扫	余毅（四班）	5. 16	一般	周检			
3	5. 15	水处理	宁泽贤	周检	污水含盐生化池西北角地面你泥沙青苔较多	尽快清理	余毅（四班）	5. 16	一般	周检			
4	5. 15	水处理	宁泽贤	周检	废气处理 P507A 出口压力表较脏	尽快擦洗	吴圆意	5. 17	一般	周检			
5	5. 15	水处理	宁泽贤	周检	废气 P507 入口凝液罐顶温度计未画红线	尽快补画	吴圆意（二班）	5. 17	一般	周检			
6	5. 15	水处理	宁泽贤	周检	碱渣 T1001A 罐北侧基础边上有青苔	尽快清扫	潘文涛（一班）	5. 13	一般	周检			
7	5. 15	水处理	宁泽贤	周检	生化池东侧地面管线上流量计效验时表面油漆破损	除锈防腐	赵霞	5. 20	一般	周检			
8	5. 15	水处理	宁泽贤	周检	含盐生化池顶南侧排水管堵塞	割管疏通	宁泽贤	5. 20	一般	周检			

说明：1.检查形式：日检、周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；

2.涉及各班组的内容，请各班长整改完成后分别签字。

附件：

前期遗留未处理尾项													
序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人
1	1.3	水处理	应唐进	周检	热水站 S101B 保温差,保温棉易被雨水淋湿	安排整改	宁泽贤	1.10	一般	周检	后续整改		
2	1.31	消防	应唐进	周检	消防稳压泵出口少量泄压水就地排放,是浪费	考虑合理的回收措施	王亮、宁泽贤	2.15	一般	周检	保护泵高温的措施,大修时整改		