

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.
2020. 09. 04 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录

Record No.

HYBN-T7-16-0010-2018

Page 1 of 2

序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人
1	9.04	水处理	王亮	周检	污水老外操间门口拖布盆、室内工器具间脏、乱、差（前期周检多次提出）	清理/保持	各班组	9.09	一般	周检	已整改 9.9	9.9	陈清
2	9.04	水处理	王亮	周检	各区域特别是涉及外来施工人员的地方，请班组重点监控，及时检查、清理，杜绝违章、违规现象（消防拉水、雨水清淤人员）	及时关注检查	各班组	9.09	一般	周检	已整改 9.9	9.9	陈清
3	9.04	水处理	王亮	周检	消防加压泵站润滑油东侧地沟盖板青苔；柴油箱周边杂物	清理	潘文涛/余毅	9.09	一般	周检	已整改 9.9	9.9	陈清
4	9.04	水处理	王亮	周检	制冷站厂房内墙角、机组底部垃圾、杂物多	清理	余毅	9.09	周检	周检	已整改 9.10	9.10	陈清
5	9.04	水处理	王亮	周检	污水污油脱水罐围堰内泥沙、杂物多，请安排及时清理	清理	黄俊	9.09	周检	周检	已整改 9.8	9.8	黄俊
6	9.4	水处理	宁泽贤	周检	废气单元 P506A 包机牌脱落	重新固定	Yusif (三班)	9.6	一般	周检	已整改 9.8	9.8	黄俊
7	9.4	水处理	宁泽贤	周检	废气单元冷凝器 E501 循环水进出口温度计未画红线	重新补画	黄俊 (三班)	9.6	一般	周检	已整改 9.8	9.8	黄俊

8	9.4	水处理	宁泽贤	周检	给水泵站 5101-P302A 基座内较脏	尽快擦洗	吴铁汉 (四班)	9.6	一般	周检	已整改	9.10	李
9	9.4	水处理	宁泽贤	周检	给水泵站 5101-P402A 基座内油污较多	及时擦洗	赵学仁 (四班)	9.6	一般	周检	已整改	9.10	李
10	9.4	水处理	宁泽贤	周检	消防稳压泵 P103B 包机牌名字脱落	尽快固定	潘文涛 (一班)	9.6	一般	周检	已整改	9.9	陈
11	9.4	水处理	宁泽贤	周检	消防泡沫柴油泵 P101B 冷却液管道有滴漏	联系检修紧固	张伟雄 (一班)	9.6	一般	周检	已整改	9.9	陈
12	9.4	水处理	宁泽贤	周检	消防泵 P102F 基座上有油污	尽快清理	方岩 (一班)	9.6	一般	周检	已整改	9.7	陈
13	9.04	污水场	张浩然	周检	污水场污油脱水罐围堰北侧雨水井内清污分流处蝶阀手柄脱落, 且阀杆腐蚀严重	尽快安装或焊接手柄	宁泽贤	9.11	一般	周检	已整改	9.7	马

说明: 1.检查形式: 周检、月检、综合检查、节前检查、其它等; 2. 涉及各班组的内容, 请各班班长确认整改完成后在复查人栏分别签字。

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020. 09. 11 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录

Record No.		HYBN-T7-16-0010-2018							Page 1 of 2				
序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人
1	9.07至9.11	水处理	陈代兴	日检	近期消防、雨水、污水三个岗位，现场先后发现烟头。各班重点关注是否有外部门、外公司人员在我方界区内抽烟。同时也是对我部所有人的警示，请务必重视！	每班各岗位巡检监督、检查	各班组长	长期	重要	周检	已完成 9.14 潘文涛	9.12 刘瑞彬	黄俊
2	9.11	水处理	宁泽贤	周检	碱渣单元 P1009B 包机牌脱落	重新固定	袁祥鑫 (二班)	9.12	一般	周检	已完成 9.12 潘文涛	9.12 刘瑞彬	黄俊
3	9.11	水处理	宁泽贤	周检	一循加药间次钠罐液位计下地面较脏	尽快清扫	潘文涛 (一班)	9.13	一般	周检	已完成 9.14 潘文涛	9.14 潘文涛	黄俊
4	9.11	水处理	宁泽贤	周检	雨水 P07A/B 泵出口压力表红线褪色严重	尽快补画	苟自立 (三班)	9.12	一般	周检	已完成 9.15 黄俊	9.15 黄俊	黄俊
5	9.11	水处理	宁泽贤	周检	污水泵 P1005B 油位过低	尽快补油	袁祥鑫 (二班)	9.12	一般	周检	已完成 9.12 潘文涛	9.12 刘瑞彬	黄俊

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；

2. 涉及各班组的内容，请各班组长确认整改完成后在复查人栏分别签字。

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文儂)有限公司

Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.

2020.09.18 周(月)检查及隐患治理跟踪反馈记录

Record No.

HYBN-T7-16-0010-2018

Page 1 of 2

序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	隐患分类	整改情况	完成时间	复查人
1	9.17	水处理	王亮	周检	含盐二沉池浮渣出口堵塞、杂物多, 请安排及时清理	清理	各班组	长期	一般	周检	已整改 9.22	9.22	王亮
2	9.17	水处理	王亮	周检	湖水加药间、空压机房设备、地面卫生差(多次重复发生, 未彻底整改)	清理/保持	黄俊(三班)	9.24	一般	周检	已整改 9.24	9.24	黄俊
3	9.17	水处理	王亮	周检	湖水砂滤器底部青苔较多, 请区域班组安排整改	清理	刘靖湘(二班)	9.24	一般	周检	已整改 9.21	9.21	刘靖湘
4	9.17	水处理	王亮	周检	制冷站厂房内墙角、机组底部垃圾、杂物多(上周周检内容, 未整改彻底) 东侧大门内地面	清理	余毅(四班)	9.24	一般	周检	已整改 9.23	9.23	余毅
5	9.17	水处理	王亮	周检	湖水产水罐、产水泵周边水泥地面缝隙内杂草、周边杂物, 请及时安排清理	清理	刘靖湘(二班)	9.24	一般	周检	已整改 9.21	9.21	刘靖湘
6	9.17	水处理	王亮	周检	污水污油脱水罐、高浓度废液罐围堰内泥沙、杂物多, 请安排及时清理(上周周检内容, 未整改彻底)	清理	黄俊(三班)	9.24	一般	周检	已整改 9.24	9.24	黄俊

7	9.18	水处理	宁泽贤	周检	热水站凝结水回收泵 PA101 出口 压力表根部阀锈蚀严重	除锈防腐	刘靖湘 (二班)	9.20	一般	周检	已整改	9.21	刘靖湘
8	9.18	水处理	宁泽贤	周检	湖水鼓风机房地面潜水泵摆放较 乱	移动至库房	黄俊 (三班)	9.20	一般	周检	已整改	9.24	黄俊
9	9.18	水处理	宁泽贤	周检	5111-P102B 基础东侧地面有垃圾	尽快清理	张冲	9.12	一般	周检	已整改	9.24	黄俊
10	9.18	水处理	宁泽贤	周检	5111-P101C 东侧地面青苔较多	尽快清扫	潘文涛 (一班)	9.12	一般	周检	已整改	9.22	潘文涛

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等； 2. 涉及各班组的内容，请各班班长确认整改完成后在复查人栏分别签字。