

Record No.			HYBN-T7-16-0002-2022-11								Page 1 of 2		
序号	检查时间	单元	检查人	检查形式	检查内容及存在问题	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患级别	问题照片	整改照片	完成时间	复查人
1	11. 03	厂前区制冷站	张云波	周检	溴化锂机组 B 地面卫生差	清理干净	三班	11. 07	一般				
2	11. 03	空分空压	温经理	周检	分析小屋北侧地面杂草多	清理干净	一班	11. 07	一般				
3	11. 03	空分空压	张云波	周检	Far5 南侧地面卫生差	清理干净	三班	11. 07	一般				
4	11. 03	空分空压	张云波	周检	预冷低温水泵入口管线标识牌更换	更换标识牌	一班	11. 07	一般				
5	11. 03	空分空压	温经理	周检	中压水浴式汽化器蒸汽阀门下方地面卫生差	清理干净	二班	11. 07	一般				
6	11. 03	空分空压	张云波	周检	PV00801 西侧地面黄油清理	清理干净	二班	11. 07	一般				
7	11. 03	二循	张云波	周检	次氯酸钠罐出口法兰处漏液	联系检修处理	四班	11. 07	一般				

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；

2.涉及各班组的内容，请各班长整改完成后分别签字；对于不认真、不彻底整改的将纳入月度考核序列。