

 HENGYI	<p style="text-align: center;">Hengyi Industries SdnBhd 恒逸实业（文莱）有限公司</p> <p style="text-align: center;">Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.</p> <p style="text-align: center;">周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录</p>								
	Record No. 记录编号	HYBN-T7-16-0010-2021-2		检查日期	2025 年 7 月 10 日				
	<input checked="" type="checkbox"/> 周检 <input type="checkbox"/> 月检 <input type="checkbox"/> 综合检查 <input type="checkbox"/> 节前检查 <input type="checkbox"/> 其它								
	序号	单元/装置	检查人	检查内容及存在问题	整改措施及要求	整改负责人/班组	整改期限	整改情况	完成时间
1	空分空压	张云波	低压液氮泵入口管线青苔清理	清理干净	四班	2025.7.14			
2	空分空压	张云波	中压液氮泵基础青苔清理	清理干净	四班	2025.7.14			
3	空分空压	张云波	中压水浴式汽化器周围卫生差	清理干净	四班	2025.7.14			
4	空分空压	温经理	纯化系统空气入口导淋处卫生差	清理干净	三班	2025.7.14			
5	厂前区制冷站	张云波	Far5 西侧墙根杂草清理	清理干净	一班	2025.7.14			
6	空分空压	张云波	冰机冷凝器下方地面青苔清理	清理干净	三班	2025.7.14			
7	空分空压	温经理	预冷常温水泵出口临时增加法兰未防腐	防腐刷漆	靳鹏	2025.7.19			
8	空分空压	温经理	K001A 主油泵区域卫生差，油污多	清理干净	四班	2025.7.14			
9	空分空压	张云波	K001B 冷却器表面卫生差，油污多	清理干净	三班	2025.7.14			
10	空分空压	张云波	K001D 冷却器表面卫生差	清理干净	二班	2025.7.14			
11	空分空压	张云波	K001F 冷却器表面卫生差	清理干净	二班	2025.7.14			
12	二循	张云波	二循区域内多处杂草清理	清理干净	二班	2025.7.14			

13	二循	张云波	二循加药间次氯酸钠罐基础水泥块清理	清理干净	二班	2025.7.14			
----	----	-----	-------------------	------	----	-----------	--	--	--

说明：1、整改情况栏内，完成的打“√”。

2、涉及各班组的内容，整改完成后由班长、副班长逐项确认签字；对于不整改、未整改就签字的将从重考核。