

	Hengyi Industries SdnBhd 恒逸实业（文莱）有限公司								
	Weekly（monthly） inspection and hidden trouble management ledger. 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录								
	Record No. 记录编号	HYBN-T7-16-0010-2021-2			检查日期		2025 年 7 月 17 日		
☒ 周检 ☐ 月检 ☐ 综合检查 ☐ 节前检查 ☐ 其它									
序号	单元/装置	检查人	检查内容及存在问题	整改措施及要求	整改负责人/班组	整改期限	整改情况	完成时间	确认人
1	二循	张云波	硝酸钙放置位置被太阳直射	搬至最右边	二班	2025. 7. 21			
2	空分空压	张云波	冷箱底部卫生差	清理干净	三班	2025. 7. 21			
3	空分空压	张云波	冷箱西侧二层平台空气管线标识牌损坏	更换	三班	2025. 7. 21			
4	厂前区制冷站	温经理	制冷站西侧内墙根卫生差	清理干净	一班	2025. 7. 21			
5	厂前区制冷站	张云波	制冷站西侧外墙青苔清理	清理干净	一班	2025. 7. 21			
6	空分空压	张云波	低压液氮泵入口管线卡箍松动	紧固	四班	2025. 7. 21			

说明：1、整改情况栏内，完成的打“√”。
2、涉及各班组的内容，整改完成后由班长、副班长逐项确认签字；对于不整改、未整改就签字的将从重考核。