

 <b>HENGYI</b>	<p style="text-align: center;">Hengyi Industries SdnBhd 恒逸实业（文莱）有限公司</p> <p style="text-align: center;">Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger.</p> <p style="text-align: center;">周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录</p>								
	Record No. 记录编号	HYBN-T7-16-0010-2021-2		检查日期	2025 年 8 月 14 日				
	<input checked="" type="checkbox"/> 周检 <input type="checkbox"/> 月检 <input type="checkbox"/> 综合检查 <input type="checkbox"/> 节前检查 <input type="checkbox"/> 其它								
	序号	单元/装置	检查人	检查内容及存在问题	整改措施及要求	整改负责人/班组	整改期限	整改情况	完成时间
1	空分空压	张云波	预冷区域雨水沟地漏堵塞	清理	三班	2025.8.18			
2	空分空压	张云波	膨胀机 A 基础卫生差	清理干净	三班	2025.8.18			
3	空分空压	张云波	液氮泵区域鸟窝清理	清理干净	四班	2025.8.18			
4	二循	张云波	二循塔池壁南侧青苔及杂草清理	清理干净	二班	2025.8.18			
5	厂前区制冷站	张云波	制冷站冷冻水泵出入口管线支撑托架青苔清理	清理干净	一班	2025.8.18			

说明：1、整改情况栏内，完成的打“√”。

2、涉及各班组的内容，整改完成后由班长、副班长逐项确认签字；对于不整改、未整改就签字的将从重考核。